

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Manuel José Manuel & Sofia Sola

---

### Contactos (s)

845077864& 845567258

---

### Data

2024-02-21

---

### Nº da Lista

MARAZA\_25

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/760/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701029904013897KF013025

---

### Representante do AF

Amelia Mabanga-Ausente ( Isabel Maneca-Irmã-Inquerida)

---

### ContactoAF

872476181- Augusto Mapanga-Irmão

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- Chota
- Mananga
- Maraza
- Munhava Central
- Vaz

**Bairro**

Maraza

---

**Coordenadas**

latitude (x.y °)

-19.8149071

---

longitude (x.y °)

34.8718926

---

altitude (m)


-4.026

---

accuracy (m)

2.441

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1708506372501.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1708506384519.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1708506416093.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1708506280463.jpg





**Lote - Foto do acesso**

1708506459513.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1708506429117.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1708506335431.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1708506354088.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1708506393515.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização


- Urbano
- Rural

### Material


- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)





Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

**Se sim, por quanto tempo?**

Ficará encasa da irmã Durante a Construção.

---

**Planeamento e gestão da construção****» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

**» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

**Metros**

30

---

**Minutos a andar**

2

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim  
 Não


**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**1

---



» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

10.10x 8.20

**Dimensões da Casa (C x D)**

5.10x3.0

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

2.50

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


5.20

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

2.50

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

---

Dimensão da casa (A x B)

5.10x3.0

---

Dimensão do lote (A x B)

10.10x 8.20

---

Outra informação relevante

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:


Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

A casa é de material misto Pau-a-Pique, paredes e cobertura destruída, a cobertura é de chapas de

---

**Sketches**

# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1708641422233.jpg

