

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquérito

Nome(s)

Domingos Taula

---

Contactos (s)

860241067

---

Data

2023-04-18

---

Nº da Lista

09

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

8905

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

8905

---

Representante do AF

Luisa Naene

---

ContactoAF

Não tem

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Buzi

---

**Posto Administrativo**

- Buzi  
 Estaquinha  
 Nova Sofala

**Localidade**

- Bíndua       Grudja       Guaraguara  
 Inhamichindo       Nharongue

**Bairro**2000

---

**Coordenadas**

-19.8687148 34.4549025 39.6 4.5

---

latitude (x.y °)

-19.8687148

---

longitude (x.y °)

34.4549025

---

altitude (m)


39.6

---

accuracy (m)

4.5

---

**Fotos da Habitação****Habitação - Foto da esquina 1**

1681815355306.jpg



**Habitação - Foto da esquina 2**

1681815364034.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1681815387597.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1681815401253.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1681815411442.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1681815424272.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1681815447766.jpg



**Plot - Vista geral 1**

1681815463958.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1681815480577.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

- Urbano
- Rural

### Material

- Convencional
- Misto

### Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



- Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

**» Análise de vulnerabilidade estrutural**Paredes

---

**Material convencional***Estrutura reforçada com pilares e vigas* Sim Não**Materiais mistos***Estrutura reforçada com diagonais* Sim NãoEstrutura da cobertura

---


**Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )** Sim Não**1 água** Sim Não**2 ou 4 águas** Sim Não**Consola de 30cm ou menos** Sim Não**Asnas de madeira** Sim NãoTelhado

---

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm** Sim Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada****ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS**

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

**Providências temporárias / deslocação****O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

**O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?**

- Sim
- Não

**O AF pode mudar-se para ficar com familiares?**

- Sim
- Não

**Planeamento e gestão da construção****» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF****Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?**

- Sim
- Não

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?**

- Sim  
 Não

**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

- Sim  
 Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

## » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

10

---

**Minutos a andar**

2

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta  
 Autocarro  
 Comboio  
 Carro  
 Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim  
 Não



**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim  
 Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim  
 Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim  
 Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

0

**» Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

30x40

**Dimensões da Casa (C x D)**

7

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

15

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

5

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

12

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

15

**» TA Reforço e Pacote de Cobertura**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

**Nº de quartos**

1

**Dimensão de cada quarto (A x B)****Dimensão da casa (A x B)**

7x3,5

**Dimensão do lote (A x B)**

30x40

**Outra informação relevante**

Aqui foi construída uma casa convencional pelos pais para ela

**» TB-V1 Casa Núcleo Convencional****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?** Sim Não**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:** Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casa existente (demolir)**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?** Sim Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

---

### Sketches

1681816021968.jpg

---

## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

---

Click here to upload file. (< 100MB)

