

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Domingos Taula

---

Contactos (s)

860241067

---

Data

2023-04-26

---

Nº da Lista

1740

---

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

8283/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

8283

---

Representante do AF

Lucia Maharaba Languisse

---

ContactoAF

872399702

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Buzi

---

**Posto Administrativo**

- Buzi
- Estaquinha
- Nova Sofala

**Localidade**

- Bíndua
- Grudja
- Guaraguara
- Inhamichindo
- Nharongue

**Bairro**

2000

---

**Coordenadas**

-19.862475 34.4574717 21.099999999999998 4.9

---

latitude (x.y °)

-19,862475

---

longitude (x.y °)

34,4574717

---

altitude (m)


21,099999999999998

---

accuracy (m)

4,9

---



# Fotos da Habitação

## Habitação - Foto da esquina 1

1682494495862.jpg



## Habitação - Foto da esquina 2

1682494512812.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1682494534794.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1682494562534.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1682494581578.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1682494600955.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1682494617495.jpg



**Plot - Vista geral 1**

1682494633115.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1682494654317.jpg

**Outras Fotos Relevantes**

1

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)**Localização, material e estado actual da casa****Localização**


- Urbano
- Rural

**Material**


- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)





Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

### Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

### Asnas de madeira

Sim

Não

Telhado

---

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

## ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

**Providências temporárias / deslocação****O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

**O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?**

- Sim
- Não

**O AF pode mudar-se para ficar com familiares?**

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

Sim

Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

50

---

**Minutos a andar**

30

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

0

**» Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

### Dimensões do Lote (A x B)

40x40

---

### Dimensões da Casa (C x D)

5

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: e

12

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: f

18

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: g

10

---


### Distância da Casa ao limite do Lote: h

4

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



### Nº de quartos

2

---

**Dimensão de cada quarto (A x B)**3x4

---

**Dimensão da casa (A x B)**4x6

---

**Dimensão do lote (A x B)**40x40

---

**Outra informação relevante**0

---

**» TB-V1 Casa Núcleo Convencional****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim  
 Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim  
 Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**


- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

---

Sketches

1682495238151.jpg





## Fotos adicionais (se aplicável)

### Fotos adicionais

Click here to upload file. (< 100MB)