Verificação de elegibilidade


Equipa do inquerito	
Nome(s)	
Djamilo Nhary, Laurinda.	
Contactos (s)	
874183845,845183845.	
Data	
2023-06-19	
Nº da Lista	
827	
Obra Nº <i>Número da Obra (Obra/XXXX/2023)</i>	
3894/2023	
Agregado Familiar (AF)	
N° do ID do AF	
827	
Representante do AF	
Elisa jose	
ContactoAF	
869448778	
O AF é dono da Casa/Lote	
Sim	
Não	
Província	
Sofala	

5/28/23, 10:09 AM		Verificação de elegibilidade	
Distrito			
Buzi			
Posto Administrativo			
Buzi			
Estaquinha			
Nova Sofala			
Localidade			
Bíndua	Grudja	Guaraguara	
Inhamichindo	Nharongue		
Bairro			
Mada			
Coordenadas			
-19 9829363 34 546470	15 2 2 <u>4</u> 716		


latitude (x.y °) -19.9829363		-
longitude (x.y°) 34.5464705		
altitude (m)	•	
accuracy (m) 4.716		

Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1




Habitação - Foto da esquina 2



1

Habitação - Foto da esquina 3




Habitação - Foto da esquina 4



Lote - Foto do acesso

1687161122912.jpg



Plot - Vista geral 2

1687161105932.jpg



Outras Fotos Relevantes

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1687161145585.jpg



1

Localização, material e estado actual da casa

Localização

Urbano



Rural

Material

Convencional





Misto

Estado actual da casa




Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)






Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Chapa lok entre 0,4 mm a 0,6 mm			
Sim			
Não			
Fixação com pregos adequados de chapa metálica			
Sim			
Não			
Tipologia recomendada ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS			
MATERIAL MISTO/LOCAL CONVENCIONAL			
PD TD R NE PD TD R NE É possível reforçar?			
TB-V2 TA TB-V1 TA			
Legenda: PD Parcialmente Destruida TA Reforço e Pacote de Cobertura (misto ou convencional) TD Totalmente Destruida TB-V1 Casa Núcleo Evolutiva Convencional R Em Ruina TB-V2 Casa Núcleo Evolutiva Misto NE Não Existe			
TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)			
TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)			
TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL			
TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO			
Providências temporárias / deslocação			
O AF vai ficar na casa durante a construção?			
Sim			
Não			
O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?			
Sim			
Não			
O AF pode mudar-se para ficar com familiares?			
Sim			
Não			
INGO			

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF


Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?	
Sim	
● Não	
Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?	
Sim	
● Não	
Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?	
Sim	
Não	
Existem membros com mobilidade reduzida?	
Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa Sim	
Não	
Nao Nao	
» Acesso	
A que distância está a casa de acesso veicular?	
	_
Metros	
5	
Minutos a andar	
1	
Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?	
Acessível para carros	
Não acessível para carros	
Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)	

Que op	ições de transporte local existem?
✓	Bicicleta
	Autocarro
	Comboio
✓	Carro
✓	Outros
» Águ	a e electricidade
Existe a	abastecimento de água no local?
	Sim
	Não
Existe a	armazenamento de água no local?
	Sim
	Não
Existe a	acesso à electricidade?
	Sim
	Não
» Arm	azenamento
Existe a	armazenamento seguro para ferramentas?
	Sim
\bigcirc	Não
Existe a	armazenamento seguro para os materiais?
	Sim
\bigcirc	Não
Existe a	a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?
\bigcirc	Sim
	Não
» Loca	al
O local	é propenso a inundações?
	Sim
	Não

O local está inclinado?
Sim
Não
O local está congestionado?
Sim
Não
O local tem um sistema de drenagem adequada?
Sim
○ Não
» Demolição / escombros
Existe um edifício para demolir?
Existe um edifício para demolir? Sim
Sim
Sim Não
Sim Não Não Há materiais para salvar/reutilizar?
Sim Não Não Há materiais para salvar/reutilizar? Sim
Sim Não Não Há materiais para salvar/reutilizar? Sim Não
Sim Não Há materiais para salvar/reutilizar? Sim Não Não A nova construção estará no mesmo local?

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

25x30

Dimensões da Casa (C x D)

8

Distância da Casa ao limite do Lote: e

6

Distância da Casa ao limite do Lote: f

11

Distância da Casa ao limite do Lote: g


8

Distância da Casa ao limite do Lote: h

14

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº d	e c	lua	rtos
------	-----	-----	------

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)
Dimensão do lote (A x B)
Outra informação relevante
» TB-V1 Casa Núcleo Convencional
Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?
Sim
Não
De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:
Construção ao lado da casa existente
Construção no lugar da casas existente (demolir)
» TB-V2 Casa Núcleo Misto
Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?
Sim
Não
De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:
Construção ao lado da casa existente
Construção no lugar da casas existente (demolir)
Notas (se aplicável)
Outras informações adicionais relevantes

1687161642148.jpg	

Fotos adicionais Click here to upload file. (< 100MB)

1