

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquérito

Nome(s)

Djadji Daniel

---

Contactos (s)

846282988

---

Data

2023-07-04

---

Nº da Lista

1106

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

4985/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

4985

---

Representante do AF

Fina Sereque

---

ContactoAF

0

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Buzi

---

**Posto Administrativo**

- Buzi
- Estaquinha
- Nova Sofala

**Localidade**

- Bíndua
- Inhamichindo
- Grudja
- Nharongue
- Guaraguara

**Bairro**

Pavo

---

**Coordenadas**

-19.977382 34.3911504 25.5 4.816

---

latitude (x.y °)

-19,977382

---

longitude (x.y °)

34,3911504

---

altitude (m)


25,5

---

accuracy (m)

4,816

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1688457007009.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1688457013714.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1688457020207.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1688457027048.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1688457068987.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1688457075525.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1688457088208.jpg



**Plot - Vista geral 1**

1688457115195.jpg



### Plot - Vista geral 2

1688457123818.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização


- Urbano
- Rural

### Material


- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

### Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

### Asnas de madeira

Sim

Não

Telhado

---




**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**

- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada****ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS**

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

**Providências temporárias / deslocação****O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

**O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?**

- Sim
- Não

**O AF pode mudar-se para ficar com familiares?**

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

Sim

Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

150

---

**Minutos a andar**

1

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim  
 Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

0

**» Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

40x40

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

9

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

20

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

16

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

17

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

16

---

**» TA Reforço e Pacote de Cobertura**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

**Nº de quartos**

0

---

**Dimensão de cada quarto (A x B)**0

---

**Dimensão da casa (A x B)**3x3

---

**Dimensão do lote (A x B)**40x40

---

**Outra informação relevante**0

---

**» TB-V1 Casa Núcleo Convencional****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim  
 Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim  
 Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

---

**Sketches**

1688457355671.jpg

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

---

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

A large, empty rectangular area with a thin black border, intended for the user to upload additional photos. The area is currently blank.