

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Vania e Abiude

---

Contactos (s)

849053155

---

Data

2023-08-03

---

Nº da Lista

95

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

12355/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

0713010599020123

---

Representante do AF

Rainha Raimundo Vas

---

ContactoAF

873229590

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Nhamatanda

---

**Posto Administrativo**

- Nhamatanda
- Tica

**Localidade**

- Chirassicua
- Macorococho
- Matenga
- Metuchira
- Siluvo
- Vila de Nhamatanda

**Bairro**

1

---

**Coordenadas**

-19.0174299 34.1096073 92.29486083984375 4.49

---

latitude (x.y °)

-19.0174299

---

longitude (x.y °)

34.1096073

---

altitude (m)


92.29486083984375

---

accuracy (m)

4.49

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1691068781834.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1691068807841.jpg





**Habitação - Foto da esquina 3**

1691068839138.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1691068907437.jpg





**Lote - Foto do acesso**

1691070356980.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1691069017018.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1691069040473.jpg



**Plot - Vista geral 1**

1691069093460.jpg



**Plot - Vista geral 2**

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

## Outras Fotos Relevantes

1

### Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

- Urbano
- Rural

### Material

- Convencional
- Misto

### Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



- Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---



**Material convencional***Estrutura reforçada com pilares e vigas*

- Sim  
 Não

**Materiais mistos***Estrutura reforçada com diagonais*

- Sim  
 Não

Estrutura da cobertura

---

**Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )**

- Sim  
 Não

**1 água**

- Sim  
 Não

**2 ou 4 águas**

- Sim  
 Não

**Consola de 30cm ou menos**

- Sim  
 Não

**Asnas de madeira**

- Sim  
 Não

Telhado

---

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**

- Sim  
 Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

**Providências temporárias / deslocação****O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

**O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?**

- Sim
- Não

**O AF pode mudar-se para ficar com familiares?**

- Sim
- Não

**Planeamento e gestão da construção****» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF****Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?**

- Sim
- Não

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?**

- Sim
- Não

**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

- Sim
- Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

**» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

**Metros**

14700

**Minutos a andar**

210

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não



**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim  
 Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim  
 Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim  
 Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?** Sim Não**Há materiais para salvar/reutilizar?** Sim Não**A nova construção estará no mesmo local?** Sim Não**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**1

---

**» Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**600

---

**Dimensões da Casa (C x D)**16

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**26

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**16

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

26

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

16

---

### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



**Nº de quartos**

1

---

**Dimensão de cada quarto (A x B)**

16

---

**Dimensão da casa (A x B)**

16

---

**Dimensão do lote (A x B)**

600

---

**Outra informação relevante**

---

### » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

Sim

Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)



**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

A beneficiara (Rainha) ja nao se encontra em vida, porem ha la seu familiares que tem como responsavel atualmente o senhor (Ernesto)

---

Sketches

1691070181749.jpg



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

---

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

