

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Neto Adriano

Contactos (s)

846600730

Data

2023-08-04

Nº da Lista

05

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

7773/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

IH07130105990030040

Representante do AF

Koma Mabalane Janace

ContactoAF

875058265

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Nhamatanda

Posto Administrativo

Nhamatanda

Tica

Localidade

Chirassicua

Macorococho

Matenga

Metuchira

Siluvo

Vila de Nhamatanda

Bairro

5º

Coordenadas

-19.0569237 34.0463858 189.5997314453125 4.313

latitude (x.y °)

-19.0569237

longitude (x.y °)


34.0463858

altitude (m)

189.5997314453125

accuracy (m)

4.313



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1691149194875.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1691149221667.jpg




Habitação - Foto da esquina 3

1691149238119.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1691149251340.jpg



Lote - Foto do acesso

1691149291313.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1691149332284.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1691149376717.jpg

**Plot - Vista geral 1**

1691149412901.jpg

**Plot - Vista geral 2**

Click here to upload file. (< 100MB)

Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1691149516298.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização** Urbano Rural

Material

- Convencional
- Misto

Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



- Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

- Sim
- Não

Materiais mistos*Estrutura reforçada com diagonais*

- Sim
- Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

- Sim
- Não

1 água

- Sim
 Não

2 ou 4 águas

- Sim
 Não

Consola de 30cm ou menos

- Sim
 Não

Asnas de madeira

- Sim
 Não

Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

- Sim
 Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
 Não

Tipologia recomendada image

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
 TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
 TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
 TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
 Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

100

Minutos a andar

2

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
 Não

O local está inclinado?

- Sim
 Não

O local está congestionado?

- Sim
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
 Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
 Não

A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?1

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

900

Dimensões da Casa (C x D)

16

Distância da Casa ao limite do Lote: e

36

Distância da Casa ao limite do Lote: f

36

Distância da Casa ao limite do Lote: g

36

Distância da Casa ao limite do Lote: h

36

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

**Nº de quartos**

1

Dimensão de cada quarto (A x B)

4

Dimensão da casa (A x B)

16

Dimensão do lote (A x B)900

Outra informação relevanteA casa está melhorada com o agregado e os seus familiares

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?** Sim Não**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:** Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir)**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?** Sim Não**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:** Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir)**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

Sketches

1691150086333.jpg



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1691150110363.jpg

1691150110363.jpg

