

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Nassrine e Flávio

---

Contactos (s)

876659595, 876904105

---

Data

2024-01-17

---

Nº da Lista

TCHONJA\_34

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

(Obra/9562/2023)

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701059903034216CF148578

---

**Representante do AF**Marcia Mussadar

---

**ContactoAF**868373824

---

**O AF é dono da Casa/Lote** Sim Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo** Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Nhangau Nhangoma Tchonja**Bairro**Tchonja

---

**Coordenadas**

---

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1705488079771.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1705488116952.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1705488141309.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1705488159171.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1705488210746.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1705488192283.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1705488223943.jpg



**Plot - Vista geral 1**

1705488236332.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1705488244790.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

### Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1705488262390.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1705488272608.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1705488289620.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1705488298576.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**


- Urbano
- Rural

**Material**


- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

1 metro

---

**Minutos a andar**

1 minuto

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

Não existe nada a demolir

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

AB(17,00), BC(24,20), CD(22,10), DA(30,30)

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

(5,70x4,80)

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

5,50 metros

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

6,00

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

16,00

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

8,50

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



**Nº de quartos**

03

**Dimensão de cada quarto (A x B)**

(2,30x4,0), (3,40x4,0), (2,30x 4,0)

**Dimensão da casa (A x B)**

(5,70x4,80)

**Dimensão do lote (A x B)**

AB(17,00), BC(24,20), CD(22,10), DA(30,30)

**Outra informação relevante**

No espaço proposto para a casa núcleo, tem uma árvore, tem WC externa, uma capoeira, pequena machamba e cozinha

---

**» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

O acesso veicular passa pelo terreno da beneficiária, -19.6731, 35.125351

---

**Sketches**

---



# Fotos adicionais (se aplicável)

1

## Fotos adicionais

1705488766681.jpg

1705488766681.jpg

