

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Flávio, Mandrasse, Benvinda

Contactos (s)

876904105, 842731553, 846937847

Data

2024-01-30

Nº da Lista

TCHONJA_31

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(Obra/9120/2023)

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701059903024167LM139281

Representante do AF

Madala Naftal

ContactoAF

844641367, (844133705 Manuel José- chefe da unidade)

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

Localidade

Nhangau

Nhangoma

Tchonja

Bairro

Tchonja

Coordenadas

-19.6563742 35.106729 9.469 1.522

latitude (x.y °)

-19.6563742

longitude (x.y °)


35.106729

altitude (m)

9.469

accuracy (m)

1.522



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1706612294679.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1706612302791.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1706612318973.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1706612335332.jpg



Lote - Foto do acesso

1706612371644.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1706612380438.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1706612400035.jpg



Plot - Vista geral 1

1706612411587.jpg



Plot - Vista geral 2

1706612424271.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706612473858.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706612488657.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706612500971.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**


- Urbano
- Rural

Material


- Convencional
- Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

2

Minutos a andar

1 minuto

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não


A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

(102,00x117,00)m

Dimensões da Casa (C x D)

(5,30x5,86)m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

35,14m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

21,10m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


62,00m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

90,60m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

Sketches




Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1706613324166.jpg

1706613324166.jpg



Fotos adicionais

1706613213743.jpg

1706613213743.jpg



Fotos adicionais

1706613232117.jpg

1706613232117.jpg



