

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Nassrine, Flávio

Contactos (s)

876659595, 876904105

Data

2024-01-25

Nº da Lista

ALTO DA MANGA_211

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(Obra/10039/2023)

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

7010399021151558EN151610

Representante do AF

João Júnior Forquilha (filho da falecida de Maria Ermelinda)

ContactoAF

846483534, 843892625

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

Localidade

Alto da Manga

Inhamizua

Chingussura

Matadouro

Inhaconjo

Vila Massane

Bairro

Alto da Manga

Coordenadas

-19.7782597 34.8758968 -63.909 3.826

latitude (x.y °)

-19.7782597

longitude (x.y °)


34.8758968

altitude (m)

-63.909

accuracy (m)

3.826



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1706187380739.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1706187393861.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1706187433057.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1706187453498.jpg



Lote - Foto do acesso

1706187477830.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1706187497266.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 1

1706187508458.jpg



Plot - Vista geral 2

1706187520057.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706187364940.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706187324174.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706187341438.jpg



Localização, material e estado actual da casa

Localização


- Urbano
- Rural

Material


- Convencional
- Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

1 metro

Minutos a andar

1 minuto

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?** Sim Não**Existe armazenamento seguro para os materiais?** Sim Não**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?** Sim Não**» Local****O local é propenso a inundações?** Sim Não**O local está inclinado?** Sim Não**O local está congestionado?** Sim Não**O local tem um sistema de drenagem adequada?** Sim Não

» Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

NA

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

30,00x30,00 metros

Dimensões da Casa (C x D)

16,00x16,00metros

Distância da Casa ao limite do Lote: e

7,00metros

Distância da Casa ao limite do Lote: f

7,00metros

Distância da Casa ao limite do Lote: g


7,00metros

Distância da Casa ao limite do Lote: h

7,00metros

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

07

Dimensão de cada quarto (A x B)

2,00x4,00metros

Dimensão da casa (A x B)

16,00x16,00metros

Dimensão do lote (A x B)

30,00x30,00 metros

Outra informação relevante

A casa tem reforço estrutural, mas as paredes estão danificadas com algumas fissuras, a cobertura está totalmente danificada, o AF tem disponibilidade para participar da obra e pode ficar num dos compartimentos da casa durante possíveis obras

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

Tem wc externo, uma banca em frente da casa que está funcionar como um pequeno armazém, a beneficiária faleceu e deixou seu filho como o chefe de família

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1706187544372.jpg

1706187544372.jpg

