

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Nassrine e Flávio

Contactos (s)

876659596, 876904105

Data

2024-01-26

Nº da Lista

ALTO DA MANGA_311

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(obra/14642/2023)

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039902115078BS209372

Representante do AFVicente Francisco

ContactoAF844018425, 873252483

O AF é dono da Casa/Lote Sim Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Alto da Manga Chingussura Inhaconjo Inhamizua Matadouro Vila Massane**Bairro**Alto da Manga

Coordenadas

-19.7668482 34.8764106 11.183 1.48

latitude (x.y °)

-19.7668482

longitude (x.y °)


34.8764106

altitude (m)

11.183

accuracy (m)

1.48



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1706255202815.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1706255213514.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1706255225684.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1706255243325.jpg



Lote - Foto do acesso

1706255262198.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1706255301869.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1706255344609.jpg



Plot - Vista geral 1

1706255361227.jpg



Plot - Vista geral 2

1706255371332.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706255386742.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706255414592.jpg




Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706255423844.jpg


**Localização, material e estado actual da casa****Localização** Urbano Rural**Material** Convencional Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

- Sim
- Não

Materiais mistos*Estrutura reforçada com diagonais* Sim NãoEstrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$) Sim Não**1 água** Sim Não**2 ou 4 águas** Sim Não**Consola de 30cm ou menos** Sim Não**Asnas de madeira** Sim NãoTelhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

Sim

Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

Sim

Não

Planeamento e gestão da construção

» **Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

Sim

Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

1 metro

Minutos a andar

1 minuto

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local

O local é propenso a inundações?

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

NA

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

17,60x28,05Metros

Dimensões da Casa (C x D)

5,30x5,55Metros

Distância da Casa ao limite do Lote: e

8,60Metros

Distância da Casa ao limite do Lote: f

6,60Metros

Distância da Casa ao limite do Lote: g


14,15Metros

Distância da Casa ao limite do Lote: h

5,41Metros

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

**Nº de quartos**

04

Dimensão de cada quarto (A x B)

2,00x2,00Metros

Dimensão da casa (A x B)5,30x5,55Metros

Dimensão do lote (A x B)17,60x28,65Metros

Outra informação relevante

O lote tem espaço, tem outra casa que a sua filha construiu para uso próprio

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:


- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

Dentro do lote tem uma casa e uma construção inacabada

Sketches




Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1706255464629.jpg

1706255464629.jpg



Fotos adicionais

1706255643144.jpg

1706255643144.jpg



Fotos adicionais

1706255657818.jpg

1706255657818.jpg



Fotos adicionais

1706255669977.jpg

1706255669977.jpg



Fotos adicionais

1706255686500.jpg

1706255686500.jpg



Fotos adicionais

1706255706439.jpg

1706255706439.jpg



Fotos adicionais

1706255714491.jpg

1706255714491.jpg



