

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Edmilson da Silva; Bernardo Filipe.

---

### Contactos (s)

846405836; 865011712

---

### Data

2024-01-25

---

### Nº da Lista

VAZ\_25

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

Obra/4407/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

7029905013769PR068605

---

**Representante do AF**

Lúcia da Graça Simango (filha da chefe do AF),

---

**ContactoAF**

840596897 (filha da chefe do AF)

---

**O AF é dono da Casa/Lote**

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

**Localidade**

Chota

Mananga

Maraza

Munhava Central

Vaz

**Bairro**

Vaz

---

### Coordenadas

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1706186434761.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1706186463556.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Habitação - Foto da esquina 4**

1706186507199.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1706186477029.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1706186451200.jpg





### Plot - Vista geral 2

1706186520977.jpg



### Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Localização, material e estado actual da casa

#### Localização

Urbano

Rural


**Material**

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

**Materiais mistos**

*Estrutura reforçada com diagonais*

- Sim
- Não

Estrutura da cobertura

---

**Declive adequado (>=15°)**

- Sim
- Não

**1 água**

- Sim
- Não

**2 ou 4 águas**

- Sim
- Não

**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado

---

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

## ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

**Providências temporárias / deslocação****O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

**O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?**

Sim

Não

**O AF pode mudar-se para ficar com familiares?**

Sim

Não

## Planeamento e gestão da construção

**» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?**

Sim

Não

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?**

Sim

Não

**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

Sim

Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

Sim

Não

**» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

60 m

---

**Minutos a andar**

4 minutos

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não



**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

16,10x19,60 (metros)

**Dimensões da Casa (C x D)**

8,30x6,20 (metros)

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

3,70 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

4,00 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

9,70 m

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

3,80 m

---

### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



**Nº de quartos**

3 Quartos; 2 salas; 1 cozinha

---

**Dimensão de cada quarto (A x B)**

---

**Dimensão da casa (A x B)**

---

**Dimensão do lote (A x B)**

---

**Outra informação relevante**

---

**» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**

**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

### Outras informações adicionais relevantes

-19.7873, 34.8597;\* A casa foi reconstruída pela família;\* A casa tem novas chapas de cobertura e apresenta uma estrutura favorável;\* A casa sofre um pouco de infiltração;

---

**Sketches**

---



### Fotos adicionais (se aplicável)

1

#### Fotos adicionais

1706187435625.jpg

1706187435625.jpg

