

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Flávio, Mandasse, Benvinda

---

### Contactos (s)

876904105, 842731553, 846937847

---

### Data

2024-01-30

---

### Nº da Lista

TCHONJA\_5

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

(Obra/852/2023)

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701059903024167LM013408

---

**Representante do AF**Amélia Murraza

---

**ContactoAF**844133705 (Manuel José-chefe da unidade)

---

**O AF é dono da Casa/Lote** Sim Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo** Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Nhangau Nhangoma Tchonja**Bairro**Tchonja

---

**Coordenadas**

-19.6386886 35.0998344 25.445 1.368

---

latitude (x.y °)

-19.6386886

---

longitude (x.y °)

35.0998344

---

altitude (m)


25.445

---

accuracy (m)

1.368

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1706607313928.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1706607332863.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1706607342136.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1706607360457.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1706607370539.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1706607376429.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1706607389274.jpg



**Plot - Vista geral 1**

1706607401452.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1706607413166.jpg

**Outras Fotos Relevantes**

1

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (&lt;100MB)

**Localização, material e estado actual da casa****Localização** Urbano Rural


**Material**

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

500

**Minutos a andar**

20 minutos

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

(65,00x80,00)m

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

(3,90x4,00)m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

38,00m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

16,00m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

23,00m

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

60,10m

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

**» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)


**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

O AF mora com uma outra beneficiária (Obra/8296/2023) na mesma casa desde que a casa foi destruída as duas improvisaram uma casa temporária

---

**Sketches**

---



# Fotos adicionais (se aplicável)

1

## Fotos adicionais

1706607926138.jpg

1706607926138.jpg

