

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Astorga e Mandrasse

---

Contactos (s)

878519107/842731663

---

Data

2024-01-31

---

Nº da Lista

TCHONJA\_14

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

(OBRA/5241/2023)

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701059903024167LM080486

---

**Representante do AF**

Mário Francisco Mussa (Neto do beneficiário Francisco Ali que é falecido)

---

**ContactoAF**

867681320 (Neto do A.F.)

---

**O AF é dono da Casa/Lote**

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo**

Urbano 3

Urbano 5

**Localidade**

Nhangau

Nhangoma

Tchonja

**Bairro**

Tchonja - Unidade A

---

### Coordenadas

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)


---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1706698961121.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1706698973085.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1706698984311.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1706698992798.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1706700033571.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1706699022183.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1706699003291.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1706699008260.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706699026875.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1706699035015.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1706699045038.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1706699051159.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1706699056589.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**


- Urbano
- Rural

**Material**


- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

#### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

**Materiais mistos***Estrutura reforçada com diagonais* Sim NãoEstrutura da cobertura

---

**Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )** Sim Não**1 água** Sim Não**2 ou 4 águas** Sim Não**Consola de 30cm ou menos** Sim Não**Asnas de madeira** Sim NãoTelhado

---

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

## ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

**Providências temporárias / deslocação****O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

**O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?**

- Sim
- Não

**O AF pode mudar-se para ficar com familiares?**

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

**» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?**

- Sim
- Não

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?**

- Sim
- Não

**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

- Sim
- Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

**» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

24m

---

**Minutos a andar**

3min

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

### » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

### » Local

**O local é propenso a inundações?**


- Sim
- Não

**O local está inclinado?** Sim Não**O local está congestionado?** Sim Não**O local tem um sistema de drenagem adequada?** Sim Não**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?** Sim Não**Há materiais para salvar/reutilizar?** Sim Não**A nova construção estará no mesmo local?** Sim Não**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**80x100 m<sup>2</sup>**Dimensões da Casa (C x D)**3,10x2,80 m<sup>2</sup>**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

57,20m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

7m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

40m

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

69,90m

---

### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



**Nº de quartos**

---

**Dimensão de cada quarto (A x B)**

---

**Dimensão da casa (A x B)**

---

**Dimensão do lote (A x B)**

---

**Outra informação relevante**

A casa apesar da casa ser recuperada pela família, ainda não apresenta condições de resiliência, o beneficiário tem disponibilidade para participar na obra

---

**» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)


### Outras informações adicionais relevantes

O A.F já falecido, actualmente o neto é que mora no local. Antes o mesmo morava com o avô e foi deixado no local após o falecimento deste.O local está lotado por vegetação, árvores de vários tipos e troncos resultados de abates de árvores, será necessário uma limpeza para o armazém da obra e também para o local para a implantação de uma nova casa núcleo do caso este ser aprovada.Coordenadas: (-19.656732, 35.070614 e 19°39'24.24"S 35°04'14.21"E)

---

**Sketches**

---




# Fotos adicionais (se aplicável)

1

## Fotos adicionais

1706699943322.jpg

1706699943322.jpg



**Fotos adicionais**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

