

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Flávio, Benvinda

---

### Contactos (s)

876904105, 846937847

---

### Data

2024-01-31

---

### Nº da Lista

TCHONJA\_26

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

(OBRA/8118/2023)

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701059903024167LM129001

---

**Representante do AF**

Linda Mangane

---

**ContactoAF**

844133705 Manuel José- chefe da unidade D

---

**O AF é dono da Casa/Lote**

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo**

Urbano 3

Urbano 5

**Localidade**

Nhangau

Nhangoma

Tchonja

**Bairro**

Tchonja

---

**Coordenadas**

-19.6222798 35.0890198 16.934 2.82

latitude (x.y °)

-19.6222798

longitude (x.y °)


35.0890198

altitude (m)

16.934

accuracy (m)

2.82

**Fotos da Habitação****Habitação - Foto da esquina 1**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Habitação - Foto da esquina 2**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Habitação - Foto da esquina 3**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Habitação - Foto da esquina 4

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Lote - Foto do acesso

1706699616274.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1706699695751.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1706699651838.jpg



### Plot - Vista geral 1

1706699677745.jpg



### Plot - Vista geral 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

## Outras Fotos Relevantes

1

### Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

#### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

**Materiais mistos***Estrutura reforçada com diagonais* Sim NãoEstrutura da cobertura

---

**Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )** Sim Não**1 água** Sim Não**2 ou 4 águas** Sim Não**Consola de 30cm ou menos** Sim Não**Asnas de madeira** Sim NãoTelhado

---

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

## ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

**Providências temporárias / deslocação****O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

**O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?**

- Sim
- Não

**O AF pode mudar-se para ficar com familiares?**

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

» **Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?**

- Sim
- Não

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?**

- Sim
- Não

**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

- Sim
- Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

**» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

500m

---

**Minutos a andar**

10min

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

### » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

### » Local

**O local é propenso a inundações?**


- Sim
- Não

**O local está inclinado?** Sim Não**O local está congestionado?** Sim Não**O local tem um sistema de drenagem adequada?** Sim Não**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?** Sim Não**Há materiais para salvar/reutilizar?** Sim Não**A nova construção estará no mesmo local?** Sim Não**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote




---

 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique
 

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

(300,00x500,00)m

**Dimensões da Casa (C x D)**

(2,45x5,00)m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

248,75m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

147,50m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


248,75m

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

147,50

**» TA Reforço e Pacote de Cobertura**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

**Nº de quartos**

1

**Dimensão de cada quarto (A x B)**

(2,45x5,00)m

**Dimensão da casa (A x B)**(2,45x5,00)m

---

**Dimensão do lote (A x B)**(300,00x500,00)m

---

**Outra informação relevante**

A construção estará no local onde a anterior foi destruída que está ao lado da nova

---

**» TB-V1 Casa Núcleo Convencional****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim  
 Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim  
 Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)


### Outras informações adicionais relevantes

A senhora é viúva, a casa foi totalmente destruída pelo ciclone e a senhora ergueu uma nova casa de material misto ao lado donde foi destruído. Morra sozinha mais dentro do lote dela tem residências pertencentes aos filhos.

---

**Sketches**

---




# Fotos adicionais (se aplicável)

1

## Fotos adicionais

1706700828446.jpg

1706700828446.jpg



Fotos adicionais

1706776004878.jpg

1706776004878.jpg



Fotos adicionais

1706776008962.jpg

1706776008962.jpg



Fotos adicionais

1706776013431.jpg

1706776013431.jpg



Fotos adicionais

1706776018173.jpg

1706776018173.jpg



