

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Flávio, Benvinda

---

### Contactos (s)

876904105, 846937847

---

### Data

2024-02-09

---

### Nº da Lista

TCHONJA\_52

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

(OBRA/13889/2023)

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701059903024167LM199597

---

### Representante do AF

Tafino Mussa (Tafina)

---

### ContactoAF

869847155/871623907- Marta Augusto- Neta

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo**

Urbano 3

Urbano 5

**Localidade**

Nhangau

Nhangoma

Tchonja

**Bairro**

Tchonja

---

**Coordenadas**

latitude (x.y °)

-19.645926

---

longitude (x.y °)

35.0780835

---

altitude (m)


-0.583

---

accuracy (m)

1.216

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1707473082369.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1707473094089.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1707473112119.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1707473147807.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1707473162840.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1707473181351.jpg



**Plot - Vista geral 1**

1707473240559.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1707473247408.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707473270128.jpg



2

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707473280448.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

# Planeamento e gestão da construção

## » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

## » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

**Metros**

1700m

---

**Minutos a andar**

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

## » Local

O local é propenso a inundações?

- Sim  
 Não

O local está inclinado?

- Sim  
 Não

O local está congestionado?

- Sim  
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

### Dimensões do Lote (A x B)

(100,00x100,00)m

---

### Dimensões da Casa (C x D)

(4,00x5,95)m

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: e

48,00m

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: f

47,025m

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: g

48,00m

---


### Distância da Casa ao limite do Lote: h

47,025m

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

3

Dimensão de cada quarto (A x B)

(2,00x4,00)m

Dimensão da casa (A x B)

(4,00x5,95)m

Dimensão do lote (A x B)

(100,00x100,00)m

Outra informação relevante

A casa do AF é de material misto, onde a cobertura é de lona plástica e caniço, e as paredes estão

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

### Outras informações adicionais relevantes

A casa do AF é de material misto, onde a cobertura é de lona plástica e caniço, e as paredes estão r

---

### Sketches

## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1707474179238.jpg

