

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Ailton Juliasse Thomo e José Beirão Gapa Maringuire

---

Contactos (s)

87 322 0201/877689404

---

Data

2024-02-05

---

Nº da Lista

PONTAGEA\_71

---

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

Obra/9003/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701019908025830RA138277

---

Representante do AF

Luísa Watxi

---

ContactoAF

853596842

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

### Posto Administrativo

- Urbano 1  
 Urbano 2  
 Urbano 4

### Localidade

- |                                 |  |                                 |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Chaimite  | <input type="radio"/> Chipangara           | <input type="radio"/> Esturro   |
| <input type="radio"/> Macurungo | <input type="radio"/> Macuti               | <input type="radio"/> Matacuane |
| <input type="radio"/> Pioneiros | <input checked="" type="radio"/> Ponta-Gea |                                 |

### Bairro

---

### Coordenadas

---

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



# Fotos da Habitação

## Habitação - Foto da esquina 1

1707299309845.jpg



## Habitação - Foto da esquina 2

1707299323447.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1707299343948.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1707299368221.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1707299390618.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1707299443681.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 2**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Outras Fotos Relevantes**

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**

Urbano

Rural

**Material**

Convencional

Misto

**Estado actual da casa**

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não



**Se sim, por quanto tempo?**

Pode se deslocar ficar em casa do sobrinho.

---

**Planeamento e gestão da construção****» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

**» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

200m

---

**Minutos a andar**

15min

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim
- Não


**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

1 dia

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote




---

 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique
 

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

11.4x12

**Dimensões da Casa (C x D)**

2.70x2.5

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

1.5

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

1.2

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

8

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

0

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)


**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

A casa foi recuperada com uso de materiais precárias e a mesma mora sozinha.

---

**Sketches**

---




## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1707300331089.jpg

1707300331089.jpg



**Fotos adicionais**

1707300360479.jpg

---

1707300360479.jpg

