

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Pedro Cirindo e Neusa Milena

---

### Contactos (s)

845238561 e 878780530

---

### Data

2024-02-15

---

### Nº da Lista

INHACONJO\_141

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/3489/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701039904204621LP054789

---

### Representante do AF

Dhasmila Domingas bange ( Domingas Jose Caetano) filha

---

### ContactoAF

844359466

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo** Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Alto da Manga Inhamizua Chingussura Matadouro Inhaconjo Vila Massane**Bairro**INHACONJO

---

**Coordenadas**

latitude (x.y °)

-19.7606705

---

longitude (x.y °)

34.8759115

---

altitude (m)


10.699999809265137

---

accuracy (m)

85.05

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1707990111487.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1707990125983.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1707990144055.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1707990158403.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1707990172167.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1707990181921.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1707990193808.jpg



Plot - Vista geral 1

1707990206164.jpg



### Plot - Vista geral 2

1707990230320.jpg



### Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707990257015.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1707990277372.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1707990290974.jpg





**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1707990320925.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**


- Urbano
- Rural

**Material**


- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

**Metros**

---

**Minutos a andar**

5min

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim
- Não


**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

-

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

(17,80x28,13)m

**Dimensões da Casa (C x D)**

(5,96x6,97)m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

11m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

2,95m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


9,40m

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

7,30m

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

5

Dimensão de cada quarto (A x B)

-

Dimensão da casa (A x B)

(5,96x6,97)m

Dimensão do lote (A x B)

(17,80x28,13)m

Outra informação relevante

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)



**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

A casa não Vai suportar uma reabilitação devido o estado das paredes. Estão com rachaduras agra

---

**Sketches**

# Fotos adicionais (se aplicável)

1

## Fotos adicionais

1707991413167.jpg

