# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)
Simão Ernesto Matsinhe & Samirana Sarmento
Contactos (s)
846831859 & 842043954
Data
2024-02-05
Nº da Lista
MUNHAVA CENTRAL_10
Obra N°
Número da Obra (Obra/XXXX/2023)
OBRA/648/2023
Agregado Familiar (AF)
N° do ID do AF
701029901043804SR012343
Representante do AF
Amelia chiriro
ContactoAF
855288747
O AF é dono da Casa/Lote
Sim
○ Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 1

#### Posto Administrativo

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

#### Localidade

Chota Mananga Maraza Munhava Central Vaz

#### Bairro

MUNHAVA CENTRAL

#### Coordenadas

-19.8123852 34.8544022 15.209 3.9

latitude (x.y°)

-19.8123852

longitude (x.y°)


34.8544022

altitude (m)

15.209

accuracy (m)

3.9



## Fotos da Habitação

## Habitação - Foto da esquina 1

1707121688743.jpg





## Habitação - Foto da esquina 2

1707121805762.jpg





## Habitação - Foto da esquina 3

1707121789893.jpg





## Habitação - Foto da esquina 4

1707121860979.jpg





#### Lote - Foto do acesso

1707121717556.jpg





#### Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Click here to upload file. (< 100MB)

## Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

#### Plot - Vista geral 1

1707121699345.jpg





#### Plot - Vista geral 2

1707121878073.jpg





## **Outras Fotos Relevantes**

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

## Localização, material e estado actual da casa

## Localização

Urbano

Rural

#### Material



Convencional


Misto


1

#### Estado actual da casa




Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)






Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)




Recuperada (A casa foi recuperada pela família)	
» Análise de vulnerabilidade estrutural	
Paredes	
Material convencional	
Estrutura reforçada com pilares e vigas	
Sim	
Não	
Materiais mistos	
Estrutura reforçada com diagonais	
Sim	
● Não	
Estrutura da cobertura	
Declive adequado (>=15º)	
Sim	
Não	
1 água	
Sim	
■ Não	
2 ou 4 águas	
Sim	
Não	

,	3	3	
Consola de 30cm ou menos			
Sim			
Não			
Asnas de madeira			
Sim			
Não			
Telhado			
Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm			
Sim			
Não			
Fixação com pregos adequados de chapa metálica			
Sim			
Não			

## Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



IVL		NAO LASE
$\bigcirc$	TA -	- REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
	TA -	REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
$\bigcirc$	TB-	V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
	TB-	V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?
Sim
Não
O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?
Sim
■ Não
O AF pode mudar-se para ficar com familiares?
Sim
■ Não
Planeamento e gestão da construção
» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF
Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?
Sim
Não
Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?
Sim
■ Não
Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?
Sim
■ Não
Existem membros com mobilidade reduzida?
Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa  Sim
Não
TVAO
» Acesso
A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros	
100,00	
Minutos a andar	
2 min	
Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?	
Acessível para carros	
Não acessível para carros	
Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)	
Que opções de transporte local existem?	
Bicicleta	
Autocarro	
Comboio	
Carro	
Outros	
» Água e electricidade	
Existe abastecimento de água no local?	
Sim	
Não	
Existe armazenamento de água no local?	
Sim	
Não	
Existe acesso à electricidade?	
Sim	
Não	
» Armazenamento	
Existe armazenamento seguro para ferramentas?	
Sim	
Não	


Existe armazenamento seguro para os materiais?
Sim
Não
Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?
Sim
Não
» Local
O local é propenso a inundações?
Sim
Não
O local está inclinado?
Sim
Não
O local está congestionado?
Sim
Não
O local tem um sistema de drenagem adequada?
Sim
● Não
» Demolição / escombros
Existe um edifício para demolir?
Sim
Não
Há materiais para salvar/reutilizar?
Sim
Não
A nova construção estará no mesmo local?
Sim
○ Não

#### Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

NA

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

#### Dimensões do Lote (A x B)

15,70x25,90

#### Dimensões da Casa (C x D)

6,10x10,0

#### Distância da Casa ao limite do Lote: e

2,10

#### Distância da Casa ao limite do Lote: f

2,40

#### Distância da Casa ao limite do Lote: g


8,40

## Distância da Casa ao limite do Lote: h

7,20

#### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



### Nº de quartos

5

#### Dimensão de cada quarto (A x B)

3,00 m x 4,00 m

#### Dimensão da casa (A x B)

6,10 m x10,0 m

### Dimensão do lote (A x B)

15,70x25,90

#### Outra informação relevante

O tecto da casa não possui minimas condiçõs tem varias dificiências, por dentro da casa foi notável a existência de muita água acima de 5cm devido as chuvas que se fizeram sentir durante o final de semana findo.

#### » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?



Sim



Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:
Construção ao lado da casa existente
Construção no lugar da casas existente (demolir)
» TB-V2 Casa Núcleo Misto
Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?
Sim
Não
De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:
Construção ao lado da casa existente
Construção no lugar da casas existente (demolir)
Notas (se aplicável)
Outras informações adicionais relevantes

Sketches		

## Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais	
1707155791477.jpg	
1707155791477.jpg	

1