

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Flávio, Benvinda

Contactos (s)

876904105, 846937847

Data

2024-02-22

Nº da Lista

ALTO DA MANGA_86

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(OBRA/4343/2023)

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039902055126DK067702

Representante do AF

Eva Bila

ContactoAF

849688431

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo

- Urbano 3
- Urbano 5

Localidade

- Alto da Manga
- Chingussura
- Inhaconjo
- Inhamizua
- Matadouro
- Vila Massane

Bairro

Alto da Manga

Coordenadas

-19.7714327 34.8779697 18.75 3.9

latitude (x.y °)

-19.7714327

longitude (x.y °)

34.8779697

altitude (m)

18.75

accuracy (m)

3.9



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1708591067260.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1708591081961.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1708591119237.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1708591101813.jpg



Lote - Foto do acesso

1708591325075.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1708591139681.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 1

1708591151986.jpg



Plot - Vista geral 2

1708591157747.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1708591287701.jpg



2

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1708591295728.jpg



Localização, material e estado actual da casa

Localização


- Urbano
- Rural

Material


- Convencional
- Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Se sim, por quanto tempo?

Até terminar a intervenção

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

Sim

Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

2m

Minutos a andar

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não


A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

(26,60x28,10)

Dimensões da Casa (C x D)

(8,00x11,30)m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

2,35m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

14,45m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


14,45m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

4,45m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

6

Dimensão de cada quarto (A x B)

(3,00x2,00)m

Dimensão da casa (A x B)

(8,00x11,30)m

Dimensão do lote (A x B)

(26,60x28,10)m

Outra informação relevante

A casa é de material convencional com danos na cobertura que é mistura de Fibrocimento e de IBR.

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

A casa é de material convencional com danos na cobertura que é mistura de Fibrocimento e de IBR de 0,4mm. A beneficiária tem problemas de mobilidade devido a AVC.

Sketches




Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

1708591036405.jpg

1708591036405.jpg



Fotos adicionais

1708591226557.jpg

1708591226557.jpg



Fotos adicionais

1708591241866.jpg

1708591241866.jpg

