

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Clement; Beirão

---

### Contactos (s)

861695825; 877689404

---

### Data

2024-02-21

---

### Nº da Lista

INHACONJO\_516

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/13804/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701039904064623CA198218

---

### Representante do AF

Sidique Jofrice (Faleceu) // Graça Salamo (Filha\_Nova Dona) // Melita Fernando (Sobrinha\_Inquerida)

---

### ContactoAF

876375096 (Sobrinha)

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

#### Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

#### Localidade

Alto da Manga

Inhamizua

Chingussura

Matadouro

Inhaconjo

Vila Massane

#### Bairro

Inhaconjo

---

#### Coordenadas

-19.7547072 34.8746632 15.162 3.9

---

latitude (x,y °)

-19.7547072

---

longitude (x,y °)

34.8746632

---

altitude (m)


15.162

---

accuracy (m)

3.9

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1708512000222.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1708512011766.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1708512088524.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

Click here to upload file. (< 100MB)

### Lote - Foto do acesso

1708512027520.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1708512034739.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1708512065515.jpg



**Plot - Vista geral 2**

Click here to upload file. (< 100MB)

## Outras Fotos Relevantes

### Localização, material e estado actual da casa

#### Localização


- Urbano
- Rural

#### Material


- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

Metros

---

Minutos a andar

15

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**


- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?** Sim Não**O local está inclinado?** Sim Não**O local está congestionado?** Sim Não**O local tem um sistema de drenagem adequada?** Sim Não**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?** Sim Não**Há materiais para salvar/reutilizar?** Sim Não**A nova construção estará no mesmo local?** Sim Não**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

14,50x13,50

**Dimensões da Casa (C x D)**

6,00x6,00

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

7,50

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


7,50

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

1,00

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

4

Dimensão de cada quarto (A x B)

2,00x3,00

Dimensão da casa (A x B)

6,00x6,00

Dimensão do lote (A x B)

14,50x13,50

Outra informação relevante

Existem fendilhações com mais de 30mm nas paredes; A cobertura é em chapas de zinco, não apresentam boas condicoes; A estrutura de cobertura nao apresenta um bom estado para a utilizacao.

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

 Sim

 Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

**Outras informações adicionais relevantes**

---

**Sketches**

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1708512853803.jpg

---

1708512853803.jpg

