

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Manuel José Manuel & José Beirão Gapa Maringuire

---

### Contactos (s)

845077864 & 877689404

---

### Data

2024-02-15

---

### Nº da Lista

MACURUNGO\_125

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/8601/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701019904025912SY136262

---

### Representante do AF

Luisa Brage

---

### ContactoAF

(845663243-Luisa Brage)(842697824-Filha)

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 1

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- |  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Chaimite             | <input type="radio"/> Chipangara | <input type="radio"/> Esturro   |
| <input checked="" type="radio"/> Macurungo | <input type="radio"/> Macuti     | <input type="radio"/> Matacuane |
| <input type="radio"/> Pioneiros            | <input type="radio"/> Ponta-Gea  |                                 |

**Bairro**

Macurungo


**Coordenadas**

latitude (x,y °)

longitude (x,y °)

altitude (m)

accuracy (m)



# Fotos da Habitação

## Habitação - Foto da esquina 1

1708001997904.jpg



## Habitação - Foto da esquina 2

1708002024450.jpg




### Habitação - Foto da esquina 3

1708002103168.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1708002058055.jpg





**Lote - Foto do acesso**

1708002213743.jpg

**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (&lt;100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (&lt;100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1708002150813.jpg



### Plot - Vista geral 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1708002251028.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1708002283017.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1708003501221.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1708003543781.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**

- Urbano
- Rural


**Material**

- Convencional
- Misto




**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não


Telhado

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**

- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---



**Metros**50

---

**Minutos a andar**1

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

26.0x17.30

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

10.10x8.0

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

5.30

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

5.10

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

4.0

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

10.80

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

10.10x8.0

Dimensão do lote (A x B)

26.0x17.30

Outra informação relevante

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)



**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

A casa Necessita de uma verificação de resiliência, cobertura e Estrutura de cobertura inadequadas feitas de chapas de zinco, sem Asnas de Madeira e fixações adequada. A casa Sofre infiltração em todos os compartimentos da casa, o lote possui muita vegetação a redor oque implica a falta do posicionamento adequado para captura das Fotos.Latitude:-19.8424 / Longitude: 34.8804

---

**Sketches**

---



# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1708059538136.jpg

1708059538136.jpg

