Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Equipa do inquento
Nome(s)
Ermelinda Húo/José Beirão/Ivan Salvador/Albino Sexta-feira
Contactos (s)
846833247/877689404/847435340/842264914
Data
2024-03-05
Nº da Lista
CHIPANGARA_50
Obra Nº <i>Número da Obra (Obra/XXXX/2023)</i>
OBRA/2488/2023
Agregado Familiar (AF)
N° do ID do AF
701019902015950RR042131
Representante do AF
Carmina Orlando (Ouve uma falha na lista no ato de inscrição)
ContactoAF
846893994 - Mônica Daniel (Vizinha)
O AF é dono da Casa/Lote
Sim
○ Não

Província		
Sofala		
Distrito		
Cidade da Beira 1		
Posto Administrativo		
Urbano 1		
Urbano 2		
Urbano 4		
Localidade		
Chaimite	Chipangara	Esturro
Macurungo	Macuti	Matacuane
Pioneiros	Ponta-Gea	
Bairro		

Coordenadas

latitude (x.y°)

-19.8408212

longitude (x.y°)


34.857212

a**l**titude (m)

35.3

accuracy (m)

4.9




Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1709626279776.jpg






Habitação - Foto da esquina 2

1709626304661.jpg





Habitação - Foto da esquina 3

1709626333515.jpg





Habitação - Foto da esquina 4

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Lote - Foto do acesso

1709626351274.jpg





Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1709626363193.jpg





Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 1

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Outras Fotos Relevantes

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

1

Localização, material e estado actual da casa

Localização Urbano Rural Material

Convencional Misto

Es

stado	o actual da casa
	Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)
\bigcirc	Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)
	Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)

Não existe (A casa foi completamente destruída)



	Recuperada (A casa foi recuperada pela família)
» Aná	lise de vulnerabilidade estrutural
Parede	es
	al convencional
Estrutui	ra reforçada com pilares e vigas
	Sim
\bigcirc	Não
	ais mistos
Strutui	ra reforçada com diagonais
\bigcirc	Sim
	Não
Estruti	ura da cobertura
Declive	e adequado (>=15º)
	Sim
\bigcirc	Não
l água	
	Sim
\bigcirc	Não
2 ou 4	águas
	Sim
\bigcirc	Não
Consol	a de 30cm ou menos
	Sim

Não

Asnas de madeira		
Sim		
Não		
Telhado		
Chana IRR outro 0.4 mm a 0.6 mm		
Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mr	TI .	
Sim		
Não		
Fixação com pregos adequados o	le chapa n	metálica
Sim		
Não		
Tipologia recomendada ORIEN	TAÇÃO PARA A	ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS
MATERIAL MISTO/LOCAL		CONVENCIONAL
PD TD R	NE	PD TD R NE
É possível reforçar?	ĺ	É possível reforçar?
NÃO SIM		NÃO SIM
TB-V2 TA		TB-V1 TA
Legenda: PD Parcialmente Destruida	TA	Reforço e Pacote de Cobertura (misto ou convencional)
TD Totalmente Destruida R Em Ruina NE Não Existe	TB-V1 TB-V2	Casa Núcleo Evolutiva Convencional Casa Núcleo Evolutiva Misto
TA - REFORÇO E PACOTE DE	COBERTL	JRA (MISTO)
TA - REFORÇO E PACOTE DE		
TB-V1 - CASA NÚCLEO EVO		
TB-V2 - CASA NÚCLEO EVO		
15 VZ CASATIOCELO EVO	LOTIVA WII.	
Providências temporá	irias / d	deslocação
O AF vai ficar na casa durante a o		-
	construça	0:
Sim		
Não Não		
O AF necessita de assistência de	abrigo pa	ra alojamento temporário no local?
Sim		
Não		

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?
Sim
● Não
Planeamento e gestão da construção
» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF
Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?
Sim
■ Não
Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?
Sim
■ Não
Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?
Sim
Não
Existem membros com mobilidade reduzida?
Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa Sim
Não
INAU INAU
» Acesso
A que distância está a casa de acesso veicular?
Metros
500
Minutos a andar
Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?
Acessível para carros
Não acessível para carros
Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)


Que opções de transporte local existem?
Bicicleta
Autocarro
Comboio
Carro
Outros
» Água e electricidade
Existe abastecimento de água no local?
Sim
Não
Existe armazenamento de água no local?
Sim
Não Não
Existe acesso à electricidade?
Existe acesso à electricidade? Sim
Sim
Sim Não
Sim Não Não **Armazenamento
Sim Não Não **Armazenamento Existe armazenamento seguro para ferramentas?
Sim Não Não **Armazenamento Existe armazenamento seguro para ferramentas? Sim
Sim Não Não **Armazenamento Existe armazenamento seguro para ferramentas? Sim Não
Sim Não Não **Armazenamento **Existe armazenamento seguro para ferramentas? Sim Não **Existe armazenamento seguro para os materiais?
Sim Não Não **Armazenamento Existe armazenamento seguro para ferramentas? Sim Não Existe armazenamento seguro para os materiais? Sim Sim
 Sim Não ** Armazenamento Existe armazenamento seguro para ferramentas? Sim Não Existe armazenamento seguro para os materiais? Sim Não Não Não Não Não

O local	é propenso a inundações?
	Sim
	Não
O local	está inclinado?
	Sim
\bigcirc	Não
O local	está congestionado?
\bigcirc	Sim
	Não
O local	tem um sistema de drenagem adequada?
	Sim
\bigcirc	Não
» Dem	nolição / escombros
Existe ເ	um edifício para demolir?
	Sim
	Não
Há mat	eriais para salvar/reutilizar?
\bigcirc	Sim
	Não
A nova	construção estará no mesmo local?
	Sim
\bigcirc	Não
Quanto	tempo (dias) demorará a demolição?

» Local

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique


Distância da Casa ao limite do Lote: h

3

Dimensões do Lote (A x B)
9x19
Dimensões da Casa (C x D)
6x6
Distância da Casa ao limite do Lote: e
5
Distância da Casa ao limite do Lote: f
0
Distância da Casa ao limite do Lote: g
8

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



N° de quartos
2
Dimensão de cada quarto (A x B)
2.5x3
Dimensão da casa (A x B)
6x6
Dimensão do lote (A x B)
9x19
Outra informação relevante
A casa está coberta de chapa de zinco e sofre de infiltração nas paredes
» TB-V1 Casa Núcleo Convencional
Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?
Sim
Não Não
De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:
Construção ao lado da casa existente
Construção no lugar da casas existente (demolir)

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m? Sim Não De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique: Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir) Notas (se aplicável) Outras informações adicionais relevantes Recomendo o kit cobertura **Sketches**

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

1709626897656.jpg

