

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Flávio, Benvinda

---

Contactos (s)

876904105, 846937847

---

Data

2024-02-12

---

Nº da Lista

ALTO DA MANGA\_278

---

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(OBRA/12993/2023)

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039902105163EP187112

---

Representante do AF

Rosa Matombo

---

ContactoAF

846543424

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

#### Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

#### Localidade

Alto da Manga

Inhamizua

Chingussura

Matadouro

Inhaconjo

Vila Massane

#### Bairro

Alto Manga

---

#### Coordenadas

-19.7790517 34.8737929 7.179 1.99

---

latitude (x.y °)

-19.7790517

---

longitude (x.y °)

34.8737929

---

altitude (m)

7.179

---

accuracy (m)

1.99

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1707735593810.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1707735611769.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1707735636006.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

Click here to upload file. (< 100MB)

### Lote - Foto do acesso

1707735688805.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1707735646399.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1707735662717.jpg





### Plot - Vista geral 1

1707735671563.jpg



### Plot - Vista geral 2

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

## Outras Fotos Relevantes

1

### Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707735706431.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1707735719973.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1707735726784.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural

### Material


Convencional

Misto




**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não


Telhado

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**

- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada****ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS**

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**2m

---

**Minutos a andar**

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não



**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

(14,00x22,65)m

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

(5,00x8,75)m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

10,00m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

9,00m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

3,90m

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

0,00m

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

2

Dimensão de cada quarto (A x B)

(4,375x5,00)m

Dimensão da casa (A x B)

(5,00x8,75)m

Dimensão do lote (A x B)

(14,00x22,65)m

Outra informação relevante

A cobertura da casa do AF é de chapa de zinco

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)


**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

A beneficiária mora sozinha, a casa é de material convencional mais não tem pilares e né vigas. Os blocos não estão devidamente assentados por isso que optou-se por nova construção. A cobertura é de chapa de zinco com longarinas de chapa.

---

## Sketches

---





# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1707736489690.jpg

1707736489690.jpg

