

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Novas Gordinho, Jeremias Rupia, Rosa Fortuna

---

Contactos (s)

877587897, 874339744, 849566994

---

Data

2024-03-05

---

Nº da Lista

MANANGA\_230

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/9240/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701029903023867AG140151

---

Representante do AF

Mafudja mawerengue

---

ContactoAF

848368300 (Vizinha)

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

**Localidade**

Chota

Mananga

Maraza

Munhava Central

Vaz

**Bairro**

Mananga

---

**Coordenadas**

-19.8174313 34.8671424 -7.995 3.9

---

latitude (x.y °)

-19.8174313

---

longitude (x.y °)

34.8671424

---

altitude (m)


-7.995

---

accuracy (m)

3,9

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1709633343604.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1709633370445.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

### Habitação - Foto da esquina 4

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

**Lote - Foto do acesso**

1709633393558.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1709633415979.jpg



## Plot - Vista geral 2

Click here to upload file. (< 100MB)

## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização


- Urbano  
 Rural

### Material


- Convencional  
 Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Se sim, por quanto tempo?

Durante Todo o processo de reconstrucao

---

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

30 metros

---

**Minutos a andar**

5 minutos

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

## » Local

O local é propenso a inundações?

- Sim  
 Não

O local está inclinado?

- Sim  
 Não

O local está congestionado?

- Sim  
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?

- Sim  
 Não


Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

3 dias

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

10,6×9,6 m

**Dimensões da Casa (C x D)**

8,7×7,3 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0,00

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

0,00

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


0,00

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

0,00

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



---

### Nº de quartos

1 Quarto e sala

---

### Dimensão de cada quarto (A x B)

N/A

---

### Dimensão da casa (A x B)

8,7×7,3 m

---

### Dimensão do lote (A x B)

10,6×9,6 m

---

### Outra informação relevante

A casa da Beneficiaria Faz parte de um conjunto de quartos erguidos em material misto e não tem espaço suficiente para nova construção.

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

A casa e de Material misto e esta totalmente destruída assim sendo propomos a atribuição de uma casa núcleo evolutiva convencional.

---

## Sketches

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1709634365639.jpg

1709634365639.jpg

