

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Simão Ernesto Matsinhe & Samirana Sarmento & Leonilde Mateus & Rogério Jinga

---

### Contactos (s)

846831859 & 842043954 & 844120755 & 842573274

---

### Data

2024-03-05

---

### Nº da Lista

MANANGA\_189

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/7743/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701029903023867AG125110

---

### Representante do AF

Julio Costa (chefe da família) \_ Jorge Costa (irmão)

---

### ContactoAF

844905570 ( chefe da família)

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- Chota
- Mananga
- Maraza
- Munhava Central
- Vaz

**Bairro**

Mananga

---

**Coordenadas**

-19.8176091 34.86799 -31.426 3.57

---

latitude (x.y °)

-19.8176091

---

longitude (x.y °)

34.86799

---

altitude (m)


-31.426

---

accuracy (m)

3.57

---



# Fotos da Habitação

## Habitação - Foto da esquina 1

1709631971664.jpg



## Habitação - Foto da esquina 2

1709631999364.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1709632052171.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1709632095948.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1709632110497.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 2**

Click here to upload file. (< 100MB)

## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1709632134242.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

- Urbano  
 Rural

### Material

- Convencional  
 Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado

---

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

**ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS**



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

70m

---

**Minutos a andar**

Um minuto

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim  
 Não


Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

NA

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

9.80 m X 15.10 m

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

3.20 m X 8.80 m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0.80 m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

3.90 m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

5.80 m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

2.40

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



---

**Nº de quartos**

7

---

**Dimensão de cada quarto (A x B)**

2.70 m X 3.20

---

**Dimensão da casa (A x B)**

3.20 m X 8.80 m

---

**Dimensão do lote (A x B)**

9.80 m X 15.10 m

---

**Outra informação relevante**

A casa é de construção é constituído em maior percentagem pau-a-pique e menor percentagem em blocos convencionais. Os proprietários possuem alguns materiais de construção ( bloco)

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### **Notas (se aplicável)**

**Outras informações adicionais relevantes**

---

## Sketches

---



# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1709647637954.jpg

1709647637954.jpg

