

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Benvinda Mandrasse

---

Contactos (s)

846937847842731663

---

Data

2024-08-16

---

Nº da Lista

TCHONJA\_53

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/13960/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701059903014170SA200102

---

Representante do AF

Jeremias Saquela esposo da falecida beneficiária Tapela Paulino

---

ContactoAF

845721036 - Guida Jeremias (filha)

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo**

Urbano 3

Urbano 5

**Localidade**

Nhangau

Nhangoma

Tchonja

**Bairro**

Tchonja

---

**Coordenadas**

-19.6049012 35.0743747 25.827 0.628

---

latitude (x.y °)

-19.6049012

---

longitude (x.y °)

35.0743747

---

altitude (m)


25.827

---

accuracy (m)

0.628

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1723806460226.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1723806479079.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1723806466222.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1723806505045.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1723806527100.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1723806519985.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 2**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Outras Fotos Relevantes**

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**

Urbano

Rural

**Material**

Convencional

Misto

**Estado actual da casa**

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não



## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

Metros

130

---

Minutos a andar

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim  
 Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

51,0x3,0

**Dimensões da Casa (C x D)**

3,0x3,0

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

30,0

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

3,0

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

18,0

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

24,0

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

3,0x3,0

Dimensão do lote (A x B)

51,0x3,0

Outra informação relevante

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

A Beneficiária perdeu a vida deixando a casa na responsabilidade do esposo, porém, o mesmo mora no Bairro da Ponta Gea (Goto), sendo que a filha é que vem semanalmente tomar conta da machamba, em suma, é uma quinta.

---

**Sketches**

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

---

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)