

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Edmilson da Silva; Bernardo Filipe

---

### Contactos (s)

879151595; 865011712

---

### Data

2023-11-07

---

### Nº da Lista

MARAZA\_189

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

Obra/7514/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701029904013897KF123840

---

### Representante do AF

Júlia Mussadalo (chefe da família)

---

### ContactoAF

872435665 (filho da Sra Júlia Mussadalo)

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- Chota
- Mananga
- Maraza
- Munhava Central
- Vaz

**Bairro**

Maraza

---

**Coordenadas**

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1699356763339.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1699357183318.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

**Habitação - Foto da esquina 4**

1699357210379.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1699356911862.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

### Plot - Vista geral 1

1699356844178.jpg



### Plot - Vista geral 2

1699356881206.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1699361209658.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização** Urbano Rural**Material** Convencional Misto

**Estado actual da casa**

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não



## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

**Metros**

10 metros

---

**Minutos a andar**

2

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

N/A

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

### Dimensões do Lote (A x B)

23,5x19,85 metros

---

### Dimensões da Casa (C x D)

11,20x6,20 (metros)

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: e

Sem afastamento

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: f

4,20 metros

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: g

9,10 metros

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: h

5,0 metros

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



### Nº de quartos

6 compartimentos

### Dimensão de cada quarto (A x B)

Q1(3,20x3,00); Q2(3x3); Q3(2,55x3,20); sala1(3,20x5,65); sala2(3,20x3,0); sala 3(2,55x3,00)

### Dimensão da casa (A x B)

11,20x6,20 (metros)

### Dimensão do lote (A x B)

23,5x19,85 metros

### Outra informação relevante

\* O casa usa corrente elétrica, da casa vizinha ( A casa não tem quadro elétrico).\* A casa está num

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

-19.814945, 34.872433\* A casa é feita de material misto, e não apresenta boas condições de segur

---

**Sketches**

## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1699360892447.jpg

**Fotos adicionais**

1699360930582.jpg





**Fotos adicionais**

1699360939816.jpg



**Fotos adicionais**

1699360951277.jpg



**Fotos adicionais**

1699360961560.jpg



**Fotos adicionais**

1699360980471.jpg



**Fotos adicionais**

1699361027722.jpg



**Fotos adicionais**

1699361055166.jpg



**Fotos adicionais**

1699362012973.jpg

