

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Silvino Armando; Bernardo Filipe

---

### Contactos (s)

848616849; 0865011721

---

### Data

2024-03-12

---

### Nº da Lista

MUNHAVA CENTRAL\_219

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/10483/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701029901023926LK153870

---

### Representante do AF

Maria Maverecua (Chefe de AF)

---

### ContactoAF

852164670 (Neta)

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

**Localidade**

Chota

Mananga

Maraza

Munhava Central

Vaz

**Bairro**

Munhava

---

**Coordenadas**

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1710249733768.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1710249746532.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Habitação - Foto da esquina 4

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Lote - Foto do acesso**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1710249765656.jpg



**Plot - Vista geral 2**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1710249854325.jpg



2

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1710249926033.jpg





Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1710249948634.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização


- Urbano  
 Rural

### Material


- Convencional  
 Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não



Se sim, por quanto tempo?

Ate o tempo que a Construção durar.

---

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

**Metros**

110m

---

**Minutos a andar**

6 minutos

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

## » Local

O local é propenso a inundações?

- Sim  
 Não

O local está inclinado?

- Sim  
 Não

O local está congestionado?

- Sim  
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

### Dimensões do Lote (A x B)

5,50x5,90m

---

### Dimensões da Casa (C x D)

4,50m

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: e

0,00m

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: f

1,00m

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: g

0,50m

---


### Distância da Casa ao limite do Lote: h

0,00m

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

---

Dimensão da casa (A x B)

---

Dimensão do lote (A x B)

---

Outra informação relevante

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)


## Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

-19.813919, 34.859429\* Casa mista. Em estado precário, um dos compartimentos em ruína.\* Cob

---

Sketches





## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1710250570134.jpg

