

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Shelsea Almirante; Eralde Francisco

---

### Contactos (s)

874444814; 867022150

---

### Data

2024-02-22

---

### Nº da Lista

MARAZA\_214

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/8416/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701029904033927TC134199

---

### Representante do AF

Paula Antônio ( filha do beneficiário)

---

### ContactoAF

856849473

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- Chota
- Mananga
- Maraza
- Munhava Central
- Vaz

**Bairro**

Bairro 12

---

**Coordenadas**

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1708606096030.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1708606159107.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1708606194275.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1708606235023.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1708606249297.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 2**

Click here to upload file. (< 100MB)

## Outras Fotos Relevantes

1

### Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1708606290324.jpg



2

### Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1708606301728.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1708606310676.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**

- Urbano
- Rural


**Material**

- Convencional
- Misto




**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)





Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

### Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não


Telhado

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**

- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

**Providências temporárias / deslocação****O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

**O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?**

- Sim
- Não

**O AF pode mudar-se para ficar com familiares?**

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

» **Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?**

- Sim
- Não

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?**

- Sim
- Não

**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

- Sim
- Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

» **Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

**Metros**

---

**Minutos a andar**

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

11,8m x 5,3m

**Dimensões da Casa (C x D)**

5,8m x 2,7m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

3,7m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

2,6m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


2,3m

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

0m

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

---

Dimensão da casa (A x B)

5,8m x 2,7m

---

Dimensão do lote (A x B)

11,8m x 5,3m

---

Outra informação relevante

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente


Construção no lugar da casas existente (demolir)



**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?** Sim Não**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:** Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir)**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

-19.812899, 34.867683\* estrutura em processo de degradação avançada;\* O beneficiário faleceu e

---

**Sketches**

## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1708612576372.jpg