

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Simão Ernesto Matsinhe & Samirana Sarmento

---

Contactos (s)

846831859 & 842043954

---

Data

2024-02-28

---

Nº da Lista

MANANGA\_215

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/8642/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701029903043919SL136431

---

Representante do AF

Luísa Chongue

---

ContactoAF

865678393

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

**Localidade**

Chota

Mananga

Maraza

Munhava Central

Vaz

**Bairro**

Mananga

---

**Coordenadas**

-19.8165561 34.8622396 10.164 4.981

---

latitude (x.y °)

-19.8165561

---

longitude (x.y °)

34.8622396

---

altitude (m)


10.164

---

accuracy (m)

4.981

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1709121111475.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1709121143009.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1709121188608.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1709121210218.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1709121236899.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1709121372832.jpg



## Plot - Vista geral 2

1709121343180.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1709121398574.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1709121415510.jpg

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1709121443228.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural

### Material


Convencional

Misto




**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado

---

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

50 m

---

**Minutos a andar**

Menos de um minuto

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

NA

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

9.90 m X 19.60 m

**Dimensões da Casa (C x D)**

6.70 m X 8.90 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0.90 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

0.80 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


9.80 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

3.20 m

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

5

Dimensão de cada quarto (A x B)

2.70 m X 2.95 m

Dimensão da casa (A x B)

6.70 m X 8.90 m

Dimensão do lote (A x B)

9.90 m X 19.60 m

Outra informação relevante

A casa apresenta péssimas condições estruturais

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)



## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

---

Sketches

---

## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1709121995135.jpg

1709121995135.jpg

