

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Chá Francisco Richardy MABOTE

---

Contactos (s)

846421571822862922

---

Data

2024-07-02

---

Nº da Lista

ESTURRO\_103

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/9887/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701019903026016BG150913

---

Representante do AF

Maria Chamanga (falecida) - Antônia Maria Sousa

---

ContactoAF

840102178

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

### Posto Administrativo

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

### Localidade

- |                                 |                                  |  |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Chaimite  | <input type="radio"/> Chipangara | <input checked="" type="radio"/> Esturro |
| <input type="radio"/> Macurungo | <input type="radio"/> Macuti     | <input type="radio"/> Matacuane          |
| <input type="radio"/> Pioneiros | <input type="radio"/> Ponta-Gea  |  |

### Bairro

---

### Coordenadas

-19.8430149 34.8887033 -0.577 3.9

---

latitude (x.y °)

-19.8430149

---

longitude (x.y °)

34.8887033

---

altitude (m)


-0.577

---

accuracy (m)

3.9

---



## Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1719908238345.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1719908249341.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1719908274001.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

Click here to upload file. (< 100MB)

### Lote - Foto do acesso

Click here to upload file. (< 100MB)

### Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Click here to upload file. (< 100MB)

### Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

### Plot - Vista geral 1

Click here to upload file. (< 100MB)

### Plot - Vista geral 2

Click here to upload file. (< 100MB)

## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

# Planeamento e gestão da construção

## » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

## » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

Metros

200

---

Minutos a andar

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

## » Local

O local é propenso a inundações?

- Sim  
 Não

O local está inclinado?

- Sim  
 Não

O local está congestionado?

- Sim  
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



---

Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

19x12

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

7x7

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

5

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

3

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

7

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

2

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

-

Dimensão de cada quarto (A x B)

-

Dimensão da casa (A x B)

7x7

Dimensão do lote (A x B)

19x12

Outra informação relevante

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casa existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

### Outras informações adicionais relevantes

A parte estrutural da residência aparentemente se encontra em bom estado tendo ela uma e outra fissura que não afetam a parte estrutural e a cobertura está comprometida sendo ela de zinco e pelo tempo já se encontra sobre efeito de corrosão e isso faz com que a água das chuvas entrem na casa Uma parte da casa está alugada e outra parte fica a filha da beneficiária(falecida)

---

## Sketches

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

---

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

A large, empty rectangular area with a thin black border, intended for displaying uploaded photos. It occupies the majority of the page's vertical space below the upload button.