

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Shelsea Almirante; Eralde Francisco; Jorge Respeito

---

Contactos (s)

874444814; 867022150

---

Data

2024-03-07

---

Nº da Lista

MARAZA\_286

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/11577/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701029904053775YD166157

---

Representante do AF

Muchergua Muchanga (beneficiária)

---

ContactoAF

849057336

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

**Localidade**

Manga Mascarenhas

Muave

Mungassa

Ndunda

**Bairro**

Bairro 12

---

**Coordenadas**

---

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1709819094610.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1709819105799.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1709819155294.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1709819121948.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1709819273392.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1709819230081.jpg



**Plot - Vista geral 1**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 2**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Outras Fotos Relevantes**

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1709819323472.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**

Urbano

Rural

**Material**

Convencional

Misto




**Estado actual da casa**

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

**Tipologia recomendada**

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

**Providências temporárias / deslocação**

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não



Se sim, por quanto tempo?

Por todo o período de construção

---

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

120 metros

---

**Minutos a andar**

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim  
 Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote




---

 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique
 

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

16m x 22m

**Dimensões da Casa (C x D)**

6,0m x 7m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

4m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

2m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

10m

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

0m

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

6,0m x 7m

Dimensão do lote (A x B)

16m x 22m

Outra informação relevante

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

-19.804676, 34.863605\*A casa inquirida apresenta -se em um estado avançado de degradação, onde maior parte das paredes foram destruídas e a casa permanece inabitada devido as más condições.o telhado foi totalmente removido, as paredes foram destruídas.\*Dentro do lote, para além da casa inquirida, há uma outra casa recém construída em perfeitas condições de habitação e acomodação.\*A beneficiária vive com a sua filha e netos na casa ao lado.

---

**Sketches**

---





# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1709820360884.jpg

1709820360884.jpg

