

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Chá FranciscoMandrasse

---

Contactos (s)

846421571842731663

---

Data

2024-06-14

---

Nº da Lista

NDUNDA\_249

---

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/8301/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701049904174811ZY131880

---

Representante do AF

Lúcia N'como

---

ContactoAF

846809218

---

O AF é dono da Casa/Lote



Sim



Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- Manga Mascarenhas
- Muave
- Mungassa
- Ndunda

**Bairro**

Ndunda

---

**Coordenadas**

-19.7652054 34.8858157 -5.735 0.878

---

latitude (x.y °)

-19,7652054

---

longitude (x.y °)

34,8858157

---

altitude (m)

-5,735

---

accuracy (m)

0,878

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1718350450528.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1718350468113.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1718350529888.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1718350511031.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1718350483864.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1718350496492.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)



**Plot - Vista geral 1**

1718350491625.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1718350552082.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1718350565492.jpg



2

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1718350576646.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1718351276031.jpg

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1718351456403.jpg





## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

## Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Se sim, por quanto tempo?

Até a conclusão das obras.

## Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?**

- Sim  
 Não

**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

- Sim  
 Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

## » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

13

---

**Minutos a andar**

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta  
 Autocarro  
 Comboio  
 Carro  
 Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim  
 Não

**Existe armazenamento de água no local?**

Sim

Não

**Existe acesso à electricidade?**

Sim

Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

Sim

Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

Sim

Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

Sim

Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

Sim

Não

**O local está inclinado?**

Sim

Não

**O local está congestionado?**

Sim

Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

Sim

Não



## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

Sim

Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

Sim

Não

A nova construção estará no mesmo local?

Sim


Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

Dimensões do Lote (A x B)

17,0x15,0

---

Dimensões da Casa (C x D)

8,0x7,0

---

Distância da Casa ao limite do Lote: e

2,20

---

Distância da Casa ao limite do Lote: f

3,0

---

Distância da Casa ao limite do Lote: g

6,0

---


Distância da Casa ao limite do Lote: h

6,0

---

### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

3

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

---

Dimensão da casa (A x B)

8,0x7,0

---

Dimensão do lote (A x B)

17,0x15,0

---

Outra informação relevante

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

### Outras informações adicionais relevantes

A casa apresenta danos significativos na cobertura. Não haverá demolição, apenas remoção da cobertura.

---

## Sketches

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1718351301292.jpg

1718351301292.jpg

