

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Lodovina FerreiraRosa Manuel

---

Contactos (s)

874043567846633007

---

Data

2024-06-13

---

Nº da Lista

NDUNDA\_356

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/12358/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701049904164807GM181644

---

Representante do AF

Rainha Sarmento

---

ContactoAF

856336053\_ numero da beneficiária

---

O AF é dono da Casa/Lote



Sim



Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- Manga Mascarenhas
- Muave
- Mungassa
- Ndunda

**Bairro**

Ndunda

---

**Coordenadas**

-19.7622661 34.881519 -11.15 2.091

---

latitude (x.y °)

-19,7622661

---

longitude (x.y °)

34,881519

---

altitude (m)

-11,15

---

accuracy (m)

2,091

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1718268721979.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1718268736172.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1718268779769.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1718268757523.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1718268815381.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1718268828494.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Plot - Vista geral 1**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Plot - Vista geral 2**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural

### Material

Convencional

Misto

## Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não



**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

Sim

Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

Sim

Não

## » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

72 metros

---

**Minutos a andar**

2 minutos

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

Bicicleta

Autocarro

Comboio

Carro

Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

Sim

Não

**Existe armazenamento de água no local?**

Sim

Não

Existe acesso à electricidade?

Sim

Não

## » Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

Sim

Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

Sim

Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

Sim

Não

## » Local

O local é propenso a inundações?

Sim

Não

O local está inclinado?

Sim

Não

O local está congestionado?

Sim

Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

Sim

Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

Sim

Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

16,0m x 20,0m

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

6,0m x 9,0m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

6,0m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

9,0m

---

Distância da Casa ao limite do Lote: g

5,0m

---


Distância da Casa ao limite do Lote: h

1,0m

---

### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

4

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

---

Dimensão da casa (A x B)

6,0m x 9,0m

---

Dimensão do lote (A x B)

16,0m x 20,0m

---

Outra informação relevante

A casa apresenta muitas fissuras nas paredes e a cobertura está muito danificada ( as chapas da cobertura são de lusalite e zinco, as de zinco estão um pouco enferrujadas).

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

---

## Sketches

---




## Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1718269563805.jpg

1718269563805.jpg



Fotos adicionais

1718269599137.jpg

1718269599137.jpg

