

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Stella, Salvador

---

Contactos (s)

848252060,840740408

---

Data

2024-06-12

---

Nº da Lista

NDUNDA\_125

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/4175/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701049904134789ER065914

---

Representante do AF

Ermelinda Mundai(o verdadeiro nome é Esperança João Cardoso)

---

ContactoAF

876616190(Nora da família)

---

O AF é dono da Casa/Lote



Sim



Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

● Urbano 1

● Urbano 2

○ Urbano 4

**Localidade**

● Manga Mascarenhas

● Muave

● Mungassa

○ Ndunda

**Bairro**

Ndunda

---

**Coordenadas**

---

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



## Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1718191040774.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1718191059789.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1718191072914.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1718191081458.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1718191091754.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1718191114350.jpg



## Plot - Vista geral 2

1718191122899.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural

### Material

Convencional

Misto

## Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não



**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

Sim

Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

Sim

Não

## » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

120m

---

**Minutos a andar**

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

Bicicleta

Autocarro

Comboio

Carro

Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

Sim

Não

**Existe armazenamento de água no local?**

Sim

Não

**Existe acesso à electricidade?**

Sim

Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

Sim

Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

Sim

Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

Sim

Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

Sim

Não

**O local está inclinado?**

Sim

Não

**O local está congestionado?**

Sim

Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

Sim

Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

Sim

Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

Sim

Não

A nova construção estará no mesmo local?

Sim


Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

15,00mx15,00m

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

3,00mx3,50m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

6,00m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

4,00m

---

Distância da Casa ao limite do Lote: g

3,00m

---


Distância da Casa ao limite do Lote: h

6,00m

---

### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

1

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

---

Dimensão da casa (A x B)

3,50mx3,00m

---

Dimensão do lote (A x B)

15,00mx15,00m

---

Outra informação relevante

Casa Núcleo, totalmente destruída, o nome não combina com o perfil o nome correto é Esperança João Cardoso.

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

---

## Sketches

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1718191403701.jpg

1718191403701.jpg

