

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Chá Francisco Mandrasse

---

Contactos (s)

846421571842731663

---

Data

2024-06-11

---

Nº da Lista

NDUNDA\_105

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/3425/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701049904104775LA054101

---

Representante do AF

Delfina António Torres

---

ContactoAF

871570916 - Jonsene António (filho)

---

O AF é dono da Casa/Lote



Sim



Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- Manga Mascarenhas
- Muave
- Mungassa
- Ndunda

**Bairro**

Ndunda

---

**Coordenadas**

-19.7652732 34.8882812 8.007 3.9

---

latitude (x.y °)

-19,7652732

---

longitude (x.y °)

34,8882812

---

altitude (m)


8,007

---

accuracy (m)

3,9

---



## Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1718107997678.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1718108124930.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1718108009947.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1718108137073.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1718108088211.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1718108181079.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1718108102216.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1718108110166.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1718108053251.jpg



2

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1718108062035.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**


1718108148493.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização** Urbano Rural**Material** Convencional Misto




## Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

Sim

Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

Sim

Não

## » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

80

---

**Minutos a andar**

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

Bicicleta

Autocarro

Comboio

Carro

Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

Sim

Não

**Existe armazenamento de água no local?**

Sim

Não

Existe acesso à electricidade?

Sim

Não

## » Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

Sim

Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

Sim

Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

Sim

Não

## » Local

O local é propenso a inundações?

Sim

Não

O local está inclinado?

Sim

Não

O local está congestionado?

Sim

Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

Sim

Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

Sim

Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

Sim

Não

A nova construção estará no mesmo local?

Sim


Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

21,0x17,0

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

9,0x5,0

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

4,0

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

9,0

---

Distância da Casa ao limite do Lote: g

8,0

---


Distância da Casa ao limite do Lote: h

3,0

---

### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

---

Dimensão da casa (A x B)

9,0x5,0

---

Dimensão do lote (A x B)

21,0x17,0

---

Outra informação relevante

---

### » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

### Outras informações adicionais relevantes

A casa da beneficiária, é composto por 4 portas, sendo que as duas (da direita para a esquerda) ocupadas, uma pela Beneficiária e a outra pelos filhos da beneficiária. O restante, tem inquilinos (arrendam as mesmas). Não haverá demolição apenas remoção da cobertura.

---

## Sketches

---





## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1718108878902.jpg

1718108878902.jpg

