

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Flávio, Benvinda

---

Contactos (s)

876904105, 846937847

---

Data

2024-03-14

---

Nº da Lista

VILA\_MASSANE\_188

---

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/7990/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039906084306YM127459

---

Representante do AF

Laurinha Canivete

---

ContactoAF

843971696

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo** Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Alto da Manga Chingussura Inhaconjo Inhamizua Matadouro Vila Massane**Bairro**Vila Massane

---

**Coordenadas**

---

-19.7566584 34.8589649 20.769 3.9

---

latitude (x,y °)

---

-19.7566584

---

longitude (x,y °)

---

34.8589649

---

altitude (m)

---

20.769

---

accuracy (m)

---

3.9

---



# Fotos da Habitação

## Habitação - Foto da esquina 1

1710413883065.jpg



## Habitação - Foto da esquina 2

1710413887013.jpg



## Habitação - Foto da esquina 3

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

## Habitação - Foto da esquina 4

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

**Lote - Foto do acesso**

1710413942472.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1710413964103.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

### Plot - Vista geral 1

1710413974891.jpg



### Plot - Vista geral 2

1710413981646.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural

### Material

Convencional

Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não



## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

100m

---

**Minutos a andar**

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**  

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote




---

 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique
 

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

(16,31x22,15)m

**Dimensões da Casa (C x D)**

0m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

0m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


0m

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

0m

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

0

Dimensão de cada quarto (A x B)

0m

Dimensão da casa (A x B)

0m

Dimensão do lote (A x B)

(16,31x22,15)m

Outra informação relevante

A casa não existe, e a beneficiária juntou blocos para fazer algo de espécie cabana.

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### Notas (se aplicável)

#### Outras informações adicionais relevantes

A casa não existe, e a beneficiária juntou blocos para fazer algo de espécie cabana. Esses blocos podem ser aproveitados para fazer uma nova casa.

---

## Sketches

---



# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1710414271476.jpg

1710414271476.jpg

