

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Edmilson da Silva; Bernardo Filipe.

---

Contactos (s)

846405836; 865011712.

---

Data

2024-01-31

---

Nº da Lista

MATACUANE\_90

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/8608/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701019906015842NE136282

---

Representante do AF

Luísa João Cambula (chefe do AF)

---

ContactoAF

845141011 (chefe do AF)

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- |                                 |                                  |  |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Chaimite  | <input type="radio"/> Chipangara | <input type="radio"/> Esturro              |
| <input type="radio"/> Macurungo | <input type="radio"/> Macuti     | <input checked="" type="radio"/> Matacuane |
| <input type="radio"/> Pioneiros | <input type="radio"/> Ponta-Gea  |  |

**Bairro**

Matacuane

---

**Coordenadas**

---

latitude (x,y °)

---

longitude (x,y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1706699543612.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1706699558361.jpg



**Habituação - Foto da esquina 3**

1706699615421.jpg



**Habituação - Foto da esquina 4**

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

**Lote - Foto do acesso**

1706699588067.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1706699570023.jpg



**Plot - Vista geral 2**

Click here to upload file. (< 100MB)



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706699659200.jpg



2

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706699670495.jpg



**Outras fotos relevantes ou registro de dados não previstos verificados no terreno**

1706699704114.jpg



**Outras fotos relevantes ou registro de dados não previstos verificados no terreno**

1706699719738.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1706699732842.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**


1706699783211.jpg





**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1706699765175.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1706699805327.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1706699831529.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**


- Urbano  
 Rural

**Material**


- Convencional  
 Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

## ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO



## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**50 metros

---

**Minutos a andar**2 minutos

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

13,80x8,90 (metros)

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

12,80x4,30 (metros)

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0,00 m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

0,00 m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

3,60 m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

0,00 m

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



### Nº de quartos

3 Quartos; 1 sala; 1 cozinha

### Dimensão de cada quarto (A x B)

### Dimensão da casa (A x B)

### Dimensão do lote (A x B)

### Outra informação relevante

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casa existente (demolir)



**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

-19.8327, 34.8593;\* A casa tem problemas de infiltração;\* A família reabilitou a casa, colocou novas chapas (chapas IBR);\* O betão da casa não está em boas condições.

---

**Sketches**

---



# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1706701064762.jpg

1706701064762.jpg

