

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Astorga/Mandrassé/Ana Catia

---

Contactos (s)

878519107/842731663/846694178

---

Data

2024-03-08

---

Nº da Lista

VILA\_MASSANE\_24

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/1344/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039906134359HJ017868

---

Representante do AF

Angelina Madeira

---

ContactoAF

844062368 - Victor (Filho),mas não mora com ela 874867056 - Domingas (Vizinha)

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo**

Urbano 3

Urbano 5

**Localidade**

Alto da Manga

Inhamizua

Chingussura

Matadouro

Inhaconjo

Vila Massane

**Bairro**

Vila Massane

---

**Coordenadas**

latitude (x.y °)

-19.7526009

---

longitude (x.y °)

34.8482998

---

altitude (m)


108.109

---

accuracy (m)

2.689

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1709889742837.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1709889863096.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1709889847266.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

### Lote - Foto do acesso

1709889759603.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1709889765965.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

**Plot - Vista geral 1**

1709889750545.jpg



## Plot - Vista geral 2

1709889787934.jpg



## Outras Fotos Relevantes

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

1

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não



# Planeamento e gestão da construção

## » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

Sim

Não

## » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

**Metros**

50

---

**Minutos a andar**

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

## » Local

O local é propenso a inundações?

- Sim  
 Não

O local está inclinado?

- Sim  
 Não

O local está congestionado?

- Sim  
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

### Dimensões do Lote (A x B)

12x13,5

---

### Dimensões da Casa (C x D)

10x10

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: e

0,5

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: f

2,0

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: g

3,0

---


### Distância da Casa ao limite do Lote: h

0

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

4

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

---

Dimensão da casa (A x B)

10x10

---

Dimensão do lote (A x B)

12x13,5

---

Outra informação relevante

Sem acesso a vista lateral esquerda devido a falta de afastamento

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casa existente (demolir)


## Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

Não haverá nenhuma demolição, apenas remoção da cobertura

---

Sketches



# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1709890355592.jpg

