Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito Nome(s) Salvador César e Shirley Passe. Contactos (s) 870740408;879654623. Data 2024-05-09 Nº da Lista MATADOURO_422 Obra Nº Número da Obra (Obra/XXXX/2023) OBRA/10709/2023 **Agregado Familiar (AF)** Nº do ID do AF 701039905034444GG154817 Representante do AF Maria Saude (Rosa Dias - filha da representante do AF) ContactoAF Sem contacto. O AF é dono da Casa/Lote Sim

Não

Província

Sofala

Posto Administrativo		
Urbano 3		
Urbano 5		
Localidade		
Alto da Manga	Chingussura	Inhaconjo
Inhamizua	Matadouro	Vila Massane
Bairro		

Coordenadas

Matadouro


-19.7102666 34.8281599 20.2 4.15

latitude (x.y°)
-19,7102666

longitude (x.y°)
34,8281599

altitude (m)
20,2

accuracy (m)
4,15



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1715253310677.jpg





Habitação - Foto da esquina 2

1715253323943.jpg





Habitação - Foto da esquina 3

1715253340188.jpg





Habitação - Foto da esquina 4

1715253353249.jpg





Lote - Foto do acesso

1715253360513.jpg





Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 1

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Outras Fotos Relevantes

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)


Localização, material e estado actual da casa


Localização Urbano Rural Material Convencional Misto

Estado actual da casa




Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)






Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)
» Análise de vulnerabilidade estrutural
Paredes
Material convencional
Estrutura reforçada com pilares e vigas
Sim
Não
Materiais mistos
Estrutura reforçada com diagonais
Sim
Não
Estrutura da cobertura
Declive adequado (>=15º)
Sim
Não
1 água
Sim
Não
2 ou 4 águas
Sim
Não
Consola de 30cm ou menos
Sim
Não Não
Asnas de madeira
Sim
Não
Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm
Sim
Não
Fixação com pregos adequados de chapa metálica
Sim
Não
TVGO
Tipologia recomendada ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS
MATERIAL MISTO/LOCAL CONVENCIONAL
E possível reforçar? TB-V2 TB-V2 TB-V1 TB-V1 TB-V1 TA
Legenda: PD Parcialmente Destruida TA Reforço e Pacote de Cobertura (misto ou convencional) TD Totalmente Destruida TB-V1 Casa Núcleo Evolutiva Convencional R Em Ruina TB-V2 Casa Núcleo Evolutiva Misto NE Não Existe
TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO
Providências temporárias / deslocação
O AF vai ficar na casa durante a construção?
Sim
Não
O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?
Sim
Não
O AF pode mudar-se para ficar com familiares?
Sim
Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?
Sim
Não
Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?
Sim
Não
Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?
Sim
Não
Existem membros com mobilidade reduzida?
Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa
Sim
Não
» Acesso
A que distância está a casa de acesso veicular?
Metros
Minutos a andar
8 min
Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?
Acessível para carros
Não acessível para carros
Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)
Que opções de transporte local existem?
✓ Bicicleta
Autocarro
Comboio
Carro
Outros

» Água e electricidade Existe abastecimento de água no local? Sim Não Existe armazenamento de água no local? Sim Não Existe acesso à electricidade? Sim Não » Armazenamento Existe armazenamento seguro para ferramentas? Sim Não Existe armazenamento seguro para os materiais? Sim Não Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos? Sim Não » Local O local é propenso a inundações? Sim Não O local está inclinado? Sim Não O local está congestionado? Sim Não

O loca	l tem um si	stem	ıa d	le dr	enag	gem a	adeqı	uada	ı?											
\bigcirc	Sim																			
	Não																			
» Der	nolição / (esco	m	bro	s															
Existe	um edifício	para	a de	emo	lir?															
	Sim																			
	Não																			
Há ma	teriais para	a salv	/ar/	reu1	tiliza	ır?														
	Sim																			
	Não																			
A nova	a construçã	o est	ará	no	mes	mo lo	cal?													
	Sim																			
	Não																			
0			l				. 1: - ~ -	2												
Quant	o tempo (di	as) c	iem	iora	ra a (aemo	onçac);												
	nensões d																			
Image	em de apoio	às di	me	nsõe	es da		/ lote	: :												
		İ	Lote			A					Quando o l até à próxir						distânci	a	 	
						С	е								próxin	a propr	iedade		 0	
					Cas												е		 	
				h						+}	próxim	ıa .			Casa	С			 próxin	na
										Ī	propriedad	le	h						 propri	edade
		В			D					<u></u>				D					 	
									f									f	 	
																		f	 	
						g				+						g			 	
		: :				1 1									próxin	a propr	iedade		<u> </u>	
										ı		1	1						1	
																			 _	
Dimer	nsões em m	etros	OU	nass	sos r	oor fa	IVOT A	snec	ifiau	او										
ואוווכו	130C3 EIII IIII	Cti 03	ou	pass	, د ن	JUI 16	1401 6	shec	iiiqu											
																			 _	
Dimen	sões do Lot	e (A	хВ)																

14,70 m × 15,20 m

Dimensões da Casa (C x D)

5, 20 m × 4, 20 m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

2,30 m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

4, 20 m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


8,70 m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

5,30 m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

3

Dimensão de cada quarto (A x B)

1, 90 m × 10 m

Dimensão da casa (A x B)

5, 20 m × 4, 20 m

Dimensão do lote (A x B)
14,70 m × 15,20 m
Outra informação relevante
» TB-V1 Casa Núcleo Convencional
Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?
Sim
Não
De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:
Construção ao lado da casa existente
Construção no lugar da casas existente (demolir)
» TB-V2 Casa Núcleo Misto
Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?
Sim
Não
De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:
Construção ao lado da casa existente
Construção no lugar da casas existente (demolir)
Notas (se aplicável)
Outras informações adicionais relevantes

Sketches

Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

1715254210057.jpg

1715254210057.jpg



