

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Simão Ernesto Matsinhe & Samirana Sarmento

---

Contactos (s)

846831859 & 842043954

---

Data

2024-03-11

---

Nº da Lista

MANANGA\_45

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/1899/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701029903053787ZK029653

---

Representante do AF

Arminda Macombe (Chefe da família)

---

ContactoAF

843931019-Filha

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- Chota
- Mananga
- Maraza
- Munhava Central
- Vaz

**Bairro**

Mananga

---

**Coordenadas**

-19.8199236 34.8673892 30.919 0.938

---

latitude (x.y °)

-19.8199236

---

longitude (x.y °)

34.8673892

---

altitude (m)


30.919

---

accuracy (m)

0.938

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1710147784013.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1710147807229.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1710147792000.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**


1710147814974.jpg





**Lote - Foto do acesso**

1710147881192.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1710147854658.jpg



### Plot - Vista geral 1

1710147832700.jpg



### Plot - Vista geral 2

1710147836992.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização


- Urbano
- Rural

### Material


- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)






Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Se sim, por quanto tempo?

Pelo tempo necessário.

---

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

50.00 m

---

**Minutos a andar**

Menos de um minuto

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim  
 Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

3 dias

---



» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

11.50 X 14.90 m

**Dimensões da Casa (C x D)**

2.70 m X 5.70 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

1.80 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

3.60 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

8.20 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

2.20 m

» **TA Reforço e Pacote de Cobertura**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

2

Dimensão de cada quarto (A x B)

2.70 m X 2.85 m

Dimensão da casa (A x B)

2.70 m X 5.70 m

Dimensão do lote (A x B)

11.50 X 14.90 m

Outra informação relevante

A casa está em péssimas condições estruturais

» **TB-V1 Casa Núcleo Convencional**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casa existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)**

Outras informações adicionais relevantes

---

Sketches

---

# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1710163664117.jpg

1710163664117.jpg

