

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Chá Francisco Mandrasse

---

Contactos (s)

846421571842731663

---

Data

2024-05-27

---

Nº da Lista

MANGA\_MAS\_149

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/4282/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701049901174861LZ066539

---

Representante do AF

Ester Moises Chihole

---

ContactoAF

874840465 - Anabela Fernando (filha)

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

**Localidade**

Manga Mascarenhas

Muave

Mungassa

Ndunda

**Bairro**

Manga Mascarenhas

---

**Coordenadas**

-19.7883675 34.8880303 9.345 3.9

---

latitude (x.y °)

-19.7883675

---

longitude (x.y °)

34.8880303

---

altitude (m)


9.345

---

accuracy (m)

3.9

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1716809267617.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1716809287280.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

#### Habitação - Foto da esquina 4

1716809308705.jpg




#### Lote - Foto do acesso

1716809394153.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1716809324703.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

**Plot - Vista geral 1**

1716809388909.jpg



## Plot - Vista geral 2

1716809319363.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1716809277715.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

# Planeamento e gestão da construção

## » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

Sim

Não

## » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

Metros

7

---

Minutos a andar

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

## » Local

O local é propenso a inundações?

- Sim  
 Não

O local está inclinado?

- Sim  
 Não

O local está congestionado?

- Sim  
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



---

Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

15,0x12,0

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

7,0x4,0

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

4,0

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

4,0

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

4,0

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

0,0

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



---

Nº de quartos

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

---

Dimensão da casa (A x B)

7,0x4,0

---

Dimensão do lote (A x B)

15,0x12,0

---

Outra informação relevante

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casa existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

---

Sketches

---

## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1716809706596.jpg

---

1716809706596.jpg

