

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Novas Gordinho, Rosa Fortuna, jeremias Rupia

---

Contactos (s)

877587897, 849566994

---

Data

2024-03-06

---

Nº da Lista

MANANGA\_220

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/8857/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701029903023867AG137584

---

Representante do AF

Sabado Alfredo Pinto ( Ex-Esposo da Beneficiaria)

---

ContactoAF

850111426/863265743( Ex-Esposo da Beneficiaria)

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

**Localidade**

Chota

Mananga

Maraza

Munhava Central

Vaz

**Bairro**

Mananga

---

**Coordenadas**

---

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



# Fotos da Habitação

## Habitação - Foto da esquina 1

1709716561574.jpg



## Habitação - Foto da esquina 2

1709716573602.jpg



## Habitação - Foto da esquina 3

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

## Habitação - Foto da esquina 4

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

### Lote - Foto do acesso

1709716585380.jpg



### Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

### Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

### Plot - Vista geral 1

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

### Plot - Vista geral 2

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

## Outras Fotos Relevantes

### Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

# Planeamento e gestão da construção

## » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

Sim

Não

## » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

60 metros

---

**Minutos a andar**

4 minutos

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

## » Local

O local é propenso a inundações?

- Sim  
 Não

O local está inclinado?

- Sim  
 Não

O local está congestionado?

- Sim  
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?

- Sim  
 Não


Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

Nao havera necessidade de demolicao

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



---

Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

10x5 m

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

5x5mpo

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0,00 m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

0,00 m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

0,00 m

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

0,00 m

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



### Nº de quartos

1 Quarto e sala

### Dimensão de cada quarto (A x B)

2,5×2,5 m

### Dimensão da casa (A x B)

5×5m

### Dimensão do lote (A x B)

10×5 m

### Outra informação relevante

Os limites do lote não estão bem definidos e o lote está totalmente congestionado.

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### **Notas (se aplicável)**

#### **Outras informações adicionais relevantes**

A casa e de Material misto esta parcialmente danificada, apresenta danos ligeiros na cobertura e a Beneficiaria ja não mora na casa, deixando os filhos e a casa na responsabilidade do ex\_ marido que mora e cuida dos filhos. Tendo em conta a situacao da familia não haverá necessidade de intervencao, sendo que a Beneficiaria abandonou a casa e esta divorciada do marido e cada um dos congiges mora em casas diferentes e na casa pre-selecionada moram os filhos menores e o actual representante da familia é reformado e goza de uma pensao mensal. -19.8164, 34.8668

---

## Sketches

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1709717556125.jpg

1709717556125.jpg

