

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquérito

### Nome(s)

Maurício Mateus Herculano

---

### Contactos (s)

844530309

---

### Data

2023-04-12

---

### Nº da Lista

2628

---

### Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

11565

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

11565

---

### Representante do AF

Mobete Ussene Mubanga

---

### ContactoAF

877467891

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

### Província

Sofala

---

Distrito

Buzi

**Posto Administrativo**

- Buzi
- Estaquinha
- Nova Sofala

**Localidade**

- Bíndua
- Grudja
- Guaraguara
- Inhamichindo
- Nharongue

**Bairro**

2000

**Coordenadas**

-19.8624163 34.4646973 40.0 4.916

latitude (x.y °)

-19.8624163

longitude (x.y °)

34.4646973

altitude (m)

40

accuracy (m)

4.916

**Fotos da Habitação****Habitação - Foto da esquina 1**

1681287895442.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1681287912167.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1681287924665.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1681287943912.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1681287972351.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1681287985882.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1681288001878.jpg



**Plot - Vista geral 1**

1681288021477.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1681288043543.jpg

**Outras Fotos Relevantes**

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1681288055210.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização** Urbano Rural**Material** Convencional Misto

**Estado actual da casa**


Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

**» Análise de vulnerabilidade estrutural**Paredes

---

**Material convencional***Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

**Materiais mistos***Estrutura reforçada com diagonais* Sim NãoEstrutura da cobertura

---


**Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )** Sim Não**1 água** Sim Não**2 ou 4 águas** Sim Não**Consola de 30cm ou menos** Sim Não**Asnas de madeira** Sim NãoTelhado

---

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm** Sim Não**Fixação com pregos adequados de chapa metálica** Sim Não

## Tipologia recomendada

### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não



**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

- Sim
- Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

**» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

2m

---

**Minutos a andar**

3minutos

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim  
 Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim  
 Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**


- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?****» Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

30x20

**Dimensões da Casa (C x D)**

30

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

13

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

2

Distância da Casa ao limite do Lote: g


2

Distância da Casa ao limite do Lote: h

22

### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

### » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:


- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

Tem uma casa de materil de zinco de material não convencional

**Sketches**

1681288423780.jpg



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

---

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

