Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquérito	
Nome(s)	
Yranildes julane	
Contactos (s)	
846104058	
Data	
2023-06-23	
Nº da Lista	
2273	
Obra Nº <i>Número da Obra (Obra/XXXX/2023)</i>	
10263/2023	
Agregado Familiar (AF)	
N° do ID do AF	
10263	
Representante do AF	
Maria jossias	
ContactoAF	
Não	
O AF é dono da Casa/Lote	
Sim	
Não	
Província	
Sofala	

Distrito

Buzi

П	nstn	۸۵		:	:-+		:	
М	กรรก	An	ım	ın	IST	rat	IV	٦

1	6	7
(_	יי

Buzi



Estaquinha

	Nova	Sofa
\bigcirc	Nova	Sofa

Localidade

O E	Síndua
-----	--------

___ Grudja

Nharongue



Inhamichindo

Bairro

Cherimoio

Coordenadas

-20.0090156 34.6519613 12.5 5.0

latitude (x.y°)

-20,0090156

longitude (x.y°)


34,6519613

altitude (m)

12,5

accuracy (m)

5



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1687518231844.jpg





Habitação - Foto da esquina 2

1687518253454.jpg





Habitação - Foto da esquina 3

1687518265162.jpg





Habitação - Foto da esquina 4

1687518282817.jpg





Lote - Foto do acesso

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1687518293966.jpg





Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1687518302122.jpg





Plot - Vista geral 1

1687518346055.jpg





Plot - Vista geral 2

1687518353218.jpg





Outras Fotos Relevantes

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Localização, material e estado actual da casa

Localização

Urbano

Rural

Material


Convencional

Misto


Estado actual da casa

Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)






Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




Não existe (A casa foi completamente destruída)



uperada (/	A casa	foi recui	perada	nela	família)
	uperada (<i>A</i>	uperada (A casa	uperada (A casa foi recu	uperada (A casa foi recuperada	uperada (A casa foi recuperada pela

Tipologia recomendada



NE	Não Existe	
\bigcirc	A - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)	
	A - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONA	AL)
	B-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL	
	B-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO	

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?
Sim
Não
O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?
O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local? Sim

O AF pode mudar-se para ficar com familiares? Sim Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra? Sim Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?	
Sim	
Não	
Existem membros com mobilidade reduzida?	
Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa	
Sim	
Não	
» Acesso	
A que distância está a casa de acesso veicular?	
Metros	
1-5	_
Minutos a andar	
1	
·	_
Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?	
Acessível para carros	
Não acessível para carros	
Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)	
Que opções de transporte local existem?	
✓ Bicicleta	
Autocarro	
Comboio	
✓ Carro	
Outros	
» Água e electricidade	
Existe abastecimento de água no local?	
Sim	
Não	
Existe armazenamento de água no local?	
Sim	
Não	

Existe acesso à electricidade?
Sim
Não
» Armazenamento
Existe armazenamento seguro para ferramentas?
Sim
Não
Existe armazenamento seguro para os materiais?
○ Sim
Não
Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?
Sim
Não
» Local
O local é propenso a inundações?
Sim
○ Não
O local está inclinado?
Sim
Não
O local está congestionado?
Sim
● Não
O local tem um sistema de drenagem adequada?
Sim
○ Não
» Demolição / escombros
Existe um edifício para demolir?
Sim
Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

Sim												
Não												
A nova constru	ıção esta	ará no me	esmo lo	cal?								
Sim	,											
Não												
1100												
Quanto tempo	(dias) de	emorará	a demo	lição	?							
0												
												-
» Dimensões	da cas	sa / lote	:									
Imagem de apo	oio às dir	mensões (da casa /	lote								
	Lo	ote	А			┪	Quando o local é m até à próxima propi			ir a distând	ia	
			С	е					próxima pr	opriedade	J	
		h	Casa						C	е		
							próxima propriedade	h	Casa		1	 xima priedade
	В	D						D				
					f							
			g								1	
						_			g			
									próxima pr	opriedade	ļ	
												•
Dimensões em	metros	ou passos	s, por fav	or es	pecifiq	ue						
		'										 _
Dimensões do	Lote (A >	(B)										
20x30												
												 _
Dimensões da	Casa (C)	k D)										
0												
				_								
Distância da Ca	asa ao lii	mite do L	ote: e									
0												
				_								
Distância da Ca	asa ao lii	mite do L	ote: f									
0												
				_								

limite do Lote: g	ao	Casa	da	Distância
limite do Lote:	ao	Casa	da	Distância


0

Distância da Casa ao limite do Lote: h

0

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

0

Dimensão de cada quarto (A x B)

0

Dimensão da casa (A x B)

0

Dimensão do lote (A x B)

20x30

Outra informação relevante

0

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?
Sim
○ Não
De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:
Onstrução ao lado da casa existente
Construção no lugar da casas existente (demolir)
» TB-V2 Casa Núcleo Misto
Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?
Sim
Não
De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:
Onstrução ao lado da casa existente
Construção no lugar da casas existente (demolir)
Notas (se aplicável)
Outras informações adicionais relevantes
Não tem

Sketches

687518474500.jpg	

Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais	
Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)	

 $https://my.ambisig.com/-/edit/Ba67K5lj3yBN3idjG0R5zBLOgXgbVBM?instance_id=uuid:58d1a0b5-10c7-4612-a11c-a8681427019e\&return_url... \\ 15/15$