

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Nassrine e Flávio

Contactos (s)

876659595, 876904105

Data

2024-01-24

Nº da Lista

ALTO DA MANGA_158

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(Obra/7421/2023)

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039902105163EP123104

Representante do AFJudite Francisco

ContactoAF845183822 (irmão)

O AF é dono da Casa/Lote Sim Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Alto da Manga Inhamizua Chingussura Matadouro Inhaconjo Vila Massane**Bairro**Alto da Manga

Coordenadas

-19.7777455 34.8714178 25.172 1.447

latitude (x.y °)

-19.7777455

longitude (x.y °)


34.8714178

altitude (m)

25.172

accuracy (m)

1.447



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1706089617179.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1706089635563.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1706089668327.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1706089701308.jpg



Lote - Foto do acesso

1706089823653.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1706089832090.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 1

1706089841667.jpg



Plot - Vista geral 2

1706089846672.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706089861451.jpg



2

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706089878342.jpg



3

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706089900595.jpg



4

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706089911245.jpg



5

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706090030461.jpg



6

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706090052662.jpg



Localização, material e estado actual da casa

Localização

Urbano

Rural


Material

Convencional


Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

- Sim
- Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

- Sim
- Não

1 água

- Sim
- Não

2 ou 4 águas

- Sim
- Não

Consola de 30cm ou menos

- Sim
- Não

Asnas de madeira

- Sim
- Não

Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Planeamento e gestão da construção

» **Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
- Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

1 metro

Minutos a andar

1 minuto

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local

O local é propenso a inundações?

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

NA

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

28,05x49,45 metros

Dimensões da Casa (C x D)

6,50x16,55 metros

Distância da Casa ao limite do Lote: e

23,00 metros

Distância da Casa ao limite do Lote: f

9,85 metros

Distância da Casa ao limite do Lote: g


9,90 metros

Distância da Casa ao limite do Lote: h

11,70 metros

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

**Nº de quartos****Dimensão de cada quarto (A x B)****Dimensão da casa (A x B)**

6,50x16,55 metros

Dimensão do lote (A x B)28,05x49,45 metros

Outra informação relevante

O terreno tem dependências, muitas árvores, a cobertura da casa é mista, com chapas de fibrocimento e chapas de zinco, uma parte com asnas e outra não

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

Viúva de 47 anos, anda de carrinha de rodas, a cobertura da casa é mista, com chapas de fibrocimento e chapas de zinco, uma parte com asnas e outra não

Sketches




Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1706091246907.jpg

1706091246907.jpg



Fotos adicionais

1706091267913.jpg

1706091267913.jpg



