

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Nassrine e Flávio

---

### Contactos (s)

876659595, 876904105

---

### Data

2024-01-25

---

### Nº da Lista

ALTO DA MANGA\_258

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

(Obra/11935/2023)

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701039902105163EP171661

---

**Representante do AF**David Cortinas (filho)

---

**ContactoAF**826644229

---

**O AF é dono da Casa/Lote** Sim Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo** Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Alto da Manga Chingussura Inhaconjo Inhamizua Matadouro Vila Massane**Bairro**Alto da Manga

---

**Coordenadas**

-19.7782101 34.8727257 -0.589 3.418

---

latitude (x.y °)

-19.7782101

---

longitude (x.y °)

34.8727257

---

altitude (m)


-0.589

---

accuracy (m)

3.418

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1706170932611.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1706170946334.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1706170979569.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Lote - Foto do acesso

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1706170998771.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1706171004668.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706171013754.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1706171025063.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1706171052217.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1706171061650.jpg



**Localização, material e estado actual da casa**

**Localização**


- Urbano
- Rural

**Material**


- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

**Materiais mistos***Estrutura reforçada com diagonais* Sim NãoEstrutura da cobertura

---

**Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )** Sim Não**1 água** Sim Não**2 ou 4 águas** Sim Não**Consola de 30cm ou menos** Sim Não**Asnas de madeira** Sim NãoTelhado


---

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**

- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

**Providências temporárias / deslocação****O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

**O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?**

- Sim  
 Não

**O AF pode mudar-se para ficar com familiares?**

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

» **Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?**

- Sim  
 Não

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?**

- Sim  
 Não

**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

- Sim  
 Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

**» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

1 metros

---

**Minutos a andar**

1 minuto

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim  
 Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim  
 Não

### » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim  
 Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

### » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim
- Não


**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

NA

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote




---

 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique
 

---

Dimensões do Lote (A x B)

0

Dimensões da Casa (C x D)

0

Distância da Casa ao limite do Lote: e

0

Distância da Casa ao limite do Lote: f

0

Distância da Casa ao limite do Lote: g


0

Distância da Casa ao limite do Lote: h

0

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

6

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

**Dimensão do lote (A x B)**

---

**Outra informação relevante**

---

**» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**

**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

Sim

Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

Sim

Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

### Outras informações adicionais relevantes

A casa está num edifício comum de duas casas, a casa da beneficiária está no segundo piso, tem tecto de betão armado e devido a cobertura de fibrocimento danificada cria infiltração dentro da residência, E os donos tentaram substituir algumas chapas de fibrocimento danificadas, mas a infiltração continua e principalmente em épocas de chuvas forte.

---

### Sketches

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1706170418941.jpg


1706170418941.jpg



Fotos adicionais

1706170427909.jpg

1706170427909.jpg



Fotos adicionais

1706170446211.jpg

1706170446211.jpg



Fotos adicionais

1706170462172.jpg

1706170462172.jpg



