

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Flávio, Mandrasse

Contactos (s)

876904105, 842731663

Data

2024-02-06

Nº da Lista

TCHONJA _19

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(OBRA/6404/2023)

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701059903024167LM097302

Representante do AF

Cristina Chambiro José esposa do beneficiário já falecido Jaime Antônio

ContactoAF

857335881-Chefe do posto de Tchonja

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

Localidade

Nhangau

Nhangoma

Tchonja

Bairro

Tchonja

Coordenadas

-19.6557334 35.0622571 18.256 1.944

latitude (x.y °)

-19.6557334

longitude (x.y °)


35.0622571

altitude (m)

18.256

accuracy (m)

1.944



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1707216106544.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1707216114321.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1707216151708.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1707216159407.jpg



Lote - Foto do acesso

1707216170270.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1707216226900.jpg



Plot - Vista geral 1

1707216240807.jpg



Plot - Vista geral 2

1707216272548.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Localização, material e estado actual da casa

Localização

Urbano

Rural


Material

Convencional


Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Se sim, por quanto tempo?

Até que se termine a intervenção

Planeamento e gestão da construção**» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
- Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros200m

Minutos a andar

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local

O local é propenso a inundações?

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

1 dia

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

(6,40x8,85)m

Dimensões da Casa (C x D)

(3,40x4,65)m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

2,00m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

3,00m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


1,00m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

1,00m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

2

Dimensão de cada quarto (A x B)

(1,70x4,64)m

Dimensão da casa (A x B)(3,40x4,65)m

Dimensão do lote (A x B)(6,40x8,85)m

Outra informação relevante

O AF no momento encontra-se a morar em casa do filho que está ao lado do seu lote

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:


- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

No momento do registro a pessoa que foi registada com chefe do AF faleceu e no momento a viúva que é a chefe do AF, que no momento encontram-se a morar em casa do filho que está ao lado do lote, 3 no momento da intervenção manterá a morar na casa do filho.

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1707217332131.jpg

1707217332131.jpg

