

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Flávio, Mandrasse

Contactos (s)

876904105, 842731663

Data

2024-02-06

Nº da Lista

TCHONJA_41

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(OBRA/11775/2023)

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701059903024167LM169391

Representante do AF

Ana Mário filha da beneficiária já falecida Nhale Filipe

ContactoAF

843133705- Manuel José-chefe da unidade D

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

Localidade

Nhangau

Nhangoma

Tchonja

Bairro

Tchonja

Coordenadas

-19.6192931 35.0857599 18.256 5.301

latitude (x.y °)

-19.6192931

longitude (x.y °)


35.0857599

altitude (m)

18.256

accuracy (m)

5.301



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1707212701710.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1707212712879.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1707212718412.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Lote - Foto do acesso

1707212729040.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1707212736467.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 1

1707212743379.jpg



Plot - Vista geral 2

1707212749900.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707212765656.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707212774372.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**


- Urbano
- Rural

Material


- Convencional
- Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Se sim, por quanto tempo?

Até o fim da intervenção

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros1380m

Minutos a andar

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

Sim

Não

» Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

Sim

Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

Sim

Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

Sim

Não

» Local

O local é propenso a inundações?

Sim

Não

O local está inclinado?

Sim


Não

O local está congestionado? Sim Não**O local tem um sistema de drenagem adequada?** Sim Não**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?** Sim Não**Há materiais para salvar/reutilizar?** Sim Não**A nova construção estará no mesmo local?** Sim Não**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

1 dia

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

(100,00x100,00)m

Dimensões da Casa (C x D)

(3,00x3,00)m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

51,50m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

51,50m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


51,50m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

51,50m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

3

Dimensão de cada quarto (A x B)

(2,00x2,00)m

Dimensão da casa (A x B)(3,00x3,00)m

Dimensão do lote (A x B)(100,00x100,00)m

Outra informação relevante

A casa era de material misto e no momento está em ruínas, e será necessário menos de 1 hora para remover os material restante que sobrou.

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:


- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

A casa do AF que foi registada está praticamente em ruínas, e a beneficiária faleceu deixando a filha como responsável do lote. Mais o AF quer trocar de lote com uma outra beneficiária (OBRA/4984/2023) que tem problemas de saúde e devido a distância da casa da filha o AF gostaria de trocar de lote com outra beneficiária que o ponto está próximo a casa da filha.

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1707213424638.jpg

1707213424638.jpg

